

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1999-MULT-14R1

修正案号：39-2896

一. 标题： 101VU 面板-检查 15XE 的接触器

二. 适用范围：

对于安装了备用发电机的空客飞机：

1. 已完成AIRBUS INDUSTRIE改装号05910(或SB A310-24-2014)的所有A310飞机。
2. 已完成AIRBUS INDUSTRIE改装号06213(或SB A300-24-6008)的所有A300-600飞机。

三. 参考文件：

- 1.DGAC 2000-145-306(B)
- 2.AIRBUS INDUSTRIE SB A310-24-2014/A310-24-2080,  
A300-24-6008/A300-24-6070

四. 原因、措施和规定

根据客户报告发现安装在电子舱101VU面板的“ESSENTIAL”部分上的12XC和15XE三相连线接触器有破损. 这些连接点的失效在正常情况下是“隐蔽性故障”(无明显影响), 但当GEN1和GEN2电源失效时将产生重大危害. 为防止上述情况的发生, 应采取以下措施：

在2000年12月31日前根据SB A310-24-2080或A300-24-6070完成对接触器15XE的改装。完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整

完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2000 年 5 月 16 日

六. 颁发日期：2000 年 5 月 9 日

七. 联系人： 冯炯晖  
民航西北管理局适航处  
029-8701079