

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1997-B146-04

修正案号：39-1925

一. 标题： 水平安定面与垂直安定面连接支架腐蚀检查

二. 适用范围：

所有BAe 146系列飞机。

三. 参考文件：

1. CAA AD 001-04-97;
2. 英宇航服务通告 SB. 55-15。

四. 原因、措施和规定

由于在水平安定面与垂直安定面的连接接头的内表面，以及邻接的垂直安定面接耳上发现有腐蚀，除非事先已完成，要求完成以下工作：

按英宇航服务通告SB. 55-15对水平安定面与垂直安定面的固定支架进行腐蚀检查（检查期限见表1），对发现的腐蚀进行处理，恢复表面的初始保护涂层，并加以附加的保护涂层。以后按照维修审查委员会报告(MRB)中的规定进行重复检查：

表1 初始检查期限

- (a) 在1999年1月31日前检查下列飞机：
BAe 146 100系列，E1002到E1104；

BAe 146 300系列, E3001。

(b) 在2000年1月31日前检查下列飞机:

BAe 146 100系列, E1124到E1152;

BAe 146 300系列, E3118到E3159。

(c) 在2001年1月31日前检查下列飞机:

BAe 146 100系列, E1160到E1199;

BAe 146 300系列, E3161到E3222。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间, 但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 1997 年 6 月 10 日

六. 颁发日期: 1997 年 5 月 25 日

七. 联系人: 朱雪峰
民航总局航空器适航司
64012233-8962