

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1990-MD82-04

修正案号：39-0418

一. 标题： 检查发电机供电电缆

二. 适用范围：

麦道DC-9-81、-82、-83和-87型及MD-88飞机，机身件号909至1619

三. 参考文件：

FAA 适航指令 90-09-01 修正案 39-6580

四. 原因、措施和规定

为了消除由于发电机供电电缆安装所导致的潜在起火源，须完成如下工作：

1. 目视检查全部发电机供电电缆在防火墙处的安装情况，确定有无打火、燃烧或磨损，如发现有损伤，再次飞行前须更换损伤的供电电缆。

2. 按照麦道MD-80紧急服务通告A24-113(1989. 10. 30颁发)的施工说明，改装各发电机供电电缆接头。

五. 生效日期：1990年6月10日

六. 颁发日期：1990年5月29日

七. 联系人： 刘加祯

中国民航局适航司
4012233-8315