

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1996-MULT-07

修正案号：39-1574

一. 标题： 改装飞机风切变探测系统

二. 适用范围：

装有HONEYWELL标准风切变探测系统的下述系列飞机：

B737-200、B737-300

B747-200、MD-11

DC-9-80、F28MARK0100

三. 参考文件：

FAA AD96-02-06 修正案 39-9494

四. 原因、措施和规定

为防止HONEYWELL标准风切变探测系统(WSS)探测风切变明显延迟而导致飞机航迹控制丧失的危险。本指令要求完成以下工作(除非事先已完成)：

1. 本指令生效36个月内，为克服襟翼运行过程中WSS探测风切变时存在的延迟现象，用经批准的改装新软件的航线可更换件(LRU)更换现装机的航线可更换件(LRU)。完成更换后将根据CAD95-MULT-06修正案39-1374而增加的飞行手册限制部分由以下的条文代替：

“在大于15度坡度的连续飞行中，HONEYWELL风切变探测和恢复引导系统(WSS)灵敏度降低，由此将造成遇风切变情况时警告的延迟产生。”

2. 本指令生效18个月后，未经改装的航线可更换件（LRU）不许装机使用。

3. 本指令生效18个月内，如果根据CAD95-MULT06修正案39-1374而增加的飞行手册限制部分仍然有效。未经改装的航线可更换件（LRU）仍可装机使用。

五. 生效日期：1996 年 3 月 6 日

六. 颁发日期：1996 年 3 月 5 日

七. 联系人： 姜国权  
民航总局航空器适航司  
4012233-8987