

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2002-B777-03

修正案号：39-3612

一. 标题： 更换氧气组件开关保护盖

二. 适用范围：

波音公司紧急服务通告ASB777-35A0010（2001年10月4日颁发）中所列的B777-200和-300系列飞机。

三. 参考文件：

- 1.FAA AD 2002-06-15 修正案 39-12693 2002 年 3 月 21 日；
- 2.波音公司 ASB777-35A0010 2001 年 10 月 4 日颁发。

四. 原因、措施和规定

为防止旅客/治疗氧气组件开关错位，从而导致在飞行中辅助/治疗氧气不可用，并可能造成旅客不适，除非事先已完成，必须完成下列工作：

1、本指令生效之日后90天内，按照波音公司ASB777-35A0010（2001年10月4日颁发）的完成说明中图1或图2（按适用），用一个新的改进过的开关保护盖替换旅客和/或治疗氧气组件（按适用）控制开关上的保护盖（包括更改组件上的件号或功能测试，按适用）。

2、自本指令生效之日起，任何人不得在飞机上安装波音公司ASB777-35A0010（2001年10月4日颁发）第2.E段“现有件号(Existing Part Number)”栏中所列件号的开关保护盖。

3、完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，

但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2002 年 4 月 19 日

六. 颁发日期：2002 年 4 月 19 日

七. 联系人： 王育松  
民航中南管理局适航处  
020-86128625