

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1995-B737-07

修正案号：39-1413

一. 标题： 检查反推防火墙表层材料的种类

二. 适用范围：

在中华人民共和国注册的，线号为2137至2271的波音737-300，-400和-500系列的飞机。

三. 参考文件：

1.FAA AD95-09-01， 39-9205

2.波音紧急服务通告 737-78A1056 1994 年 8 月 11 日

四. 原因、措施和规定

为防止装在风扇反推防火墙上的耐火表层失效，而导致防火墙损坏和非包容性发动机失火，要求完成下列工作，已完成者除外：

1. 在本指令生效后30个月之内，按照1994年8月11日的波音紧急服务通告737-78A1056的要求，检查反推的风扇函道整流罩(防火墙)的内壁，以确认所装的表层材料和种类。

(1) 若所使用的表层中含有硅纤维，则不要求采取进一步措施。

(2) 若所使用的表层中不含硅纤维，则在下次飞行之前，按服务通告的要求，在反推的防火墙上使用DC92-010表层。

2. 完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 1995 年 5 月 26 日

六. 颁发日期: 1995 年 5 月 16 日

七. 联系人: 张森
民航华北管理局适航处
(010) 4562158