

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1990-B767-24R2

修正案号：39-0619

一. 标题： 检查发动机一级高压涡轮空气封严件

二. 适用范围：

B2551、B2552、B2553、B2554

三. 参考文件：

(1) FAA AD 90-23-19 修正案 39-6753

(2) 普惠服务通告(SB)：JT9D-7R4-72-393R1 1989年12月21日

四. 原因、措施和规定

为了防止因高压涡轮一级空气封严件失效而导致发动机非包容性损坏，要求对所有影响的发动机完成下述工作：

A. 对JT9D-7R4E型发动机，在下次进厂时或在1990年12月3日后使用2450次循环以内，以先到为准，根据普惠服务通告JT9D-7R4-72-393R1，拆下件号(P/N)为797576、797576P48和793707序号已列入上述服务通告表1-3中的1级高压涡轮空气封严件。

B. 对JT9D-7R4E型发动机，在下次从M安装边分解后对发动机进行检修时或在1990年12月3日后使用2900次循环内，以先到者为准，根据普惠服务通告JT9D-7R4-72-393R1、对件号(P/N)为797576、797576P48和793707序号未列入SB JT9D-7R4-72-393R1的一级高压涡轮封严件，实施萤光检查。如发现裂纹，拆下并用可用件更换之。在此以后，在每次从M安装边分解后检查高压涡轮部件(但每次间隔不得超过2900次热

循环)，根据SBJT90-7R4-72-393R1重新检查高压一级涡轮空气封严件。

C. 完成本指令可采用能保证安全的替代办法或调整完成的时间，但必须得到适航部门的批准。

五. 生效日期：1991 年 7 月 20 日

六. 颁发日期：1991 年 7 月 20 日

七. 联系人： 陈岳宏
民航华北管理局适航处
4562158