

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1988-A310-02

修正案号：39-0230

一. 标题： 防止 CF6-80C2 发动机燃油总管失效

二. 适用范围：
CF6-80C2系列发动机

三. 参考文件：
1.FAA 适航指令 88-24-14(Amendment 39-6033)
2.GE 公司紧急服务通告 ASB.A73-038(88 年 8 月颁发)

四. 原因、措施和规定

为防止燃油总管失效，必须完成以下工作：

1. 到本指令生效时止，累计使用达到或超过1700次循环的燃油总管(件号1303M31G04和1303M32G04)，应按紧急服务通告A73-038的内容，在本指令生效后的300次循环之内或飞机下次定检时(先到为准)更换。

2. 到本指令生效时止，累计使用少于1700次循环的燃油总管(件号1303M31G04和1303M32G04)，应按紧急服务通告A73-038的内容，在本指令生效后的300次循环内进行检查，根据检查情况，按服务通告的规定使用，必要时拆下并更换该燃油总管。

3. 如果燃油总管(件号1303M31G04和1303M32G04)的累计使用循环次数无法查清，则应按紧急服务通告A73-038的内容，在本指令生效后的300次循环时更换。

4. 此后，燃油总管(件号1303M31G04和1303M32G04)累计使用到

2000次循环时更换。

五. 生效日期：1988 年 12 月 21 日

六. 颁发日期：1988 年 12 月 21 日

七. 联系人： 王春林
中国民航局适航司
4012233-8315