

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1990-B747-09

修正案号：39-0416

一. 标题： APU 防火墙铝堵塞的更换

二. 适用范围：

B2442、B2444、B2446、B2448、B2450、B2452、B2454

三. 参考文件：

1.FAA 89-NM-200-AD 修正案 39-6601

2.波音电传 M-7240-90-1222 (1990 年 5 月 22 日)

3.波音紧急服务通告 747-53A2317 (1989 年 12 月 21 日)

四. 原因、措施和规定

为了防止APU舱着火穿透APU防火墙蔓延至防火墙前面，要求按下述规定执行：

A. 在本指令生效后一年内根据波音紧急服务通告747-53A2317目视检查纵剖线零水平线355附近的APU防火墙的穿透情况。随后以时间间隔不超过2500飞行小时作重复检查。如发现防火墙在装有铝堵塞组件处已穿透，则在下次飞行前，根据上述波音紧急服务通告用钛堵塞或等效的不锈钢堵塞更换之。

B. 在按波音服务通告747-53A2317完成了改装后可终止上段A内重复检查的要求。

C. 完成本指令可采用能保证安全的替代办法或调整完成时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 1990 年 6 月 19 日

六. 颁发日期: 1990 年 5 月 28 日

七. 联系人: 陈岳宏
中国民航局华北适航处
4562342