

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC

适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2001-A320-02

修正案号：39-3098

一. 标题： 润滑旅客门外侧手柄机构

二. 适用范围：

所有型号的序号从1261（含）以下的空客A320/A319/A321系列飞机

三. 参考文件：

1.DGAC AD 2000-519-158 (B) (2000 年 12 月 13 日)

2.空客 AOT A320-52A1106 (2000 年 12 月 28 日)

四. 原因、措施和规定

曾经在一架A320飞机上发生一个旅客门从机内无法打开。从外边发现外侧手柄组件位置不正确从而妨碍了从内部打开旅客门，由于缺乏润滑在外侧手柄阀机构上发现不易移动的位置，这将导致在紧急情况时延误旅客撤离。

在本指令生效后500飞行小时内，除非事先已经完成，按照空客AOT A320-52A1106 (2000年12月28日)说明润滑门外侧手柄机构并完成所有规定的工作。

实施MRB中工作卡52-10-00第三项“润滑外侧操纵手柄”可以认为是符合本指令替代方法。

五. 生效日期：2001 年 1 月 19 日

六. 颁发日期: 2001 年 1 月 12 日

七. 联系人: 蒲洪勇
民航西南管理局适航处
028-5703665