

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2001-A320-12R1

修正案号：39-3334

一. 标题： 改装机组供氧系统

二. 适用范围：

在中华人民共和国注册的，在制造中未完成空客21946改装或21999改装或在营运中未完成空客服务通告A320-35-1003的所有A319、A320和A321系列飞机。

三. 参考文件：

- 1、DGAC AD 2001-237 (B) R1；
- 2、空客服务通告 A320-35-1003；
- 3、空客服务通告 A320-35-1016。

四. 原因、措施和规定

本适航指令替代 CAD2001-A320-12，39-3265

一次试飞中，在无任何预先警告的情况下发现机组氧气系统无法供氧，分析其原因是由于活门位置和头顶P/B开关位置存在不一致造成的。这种情况会阻碍在快速减压或烟雾状态下机组氧气的供给，因此必须在2002年12月31日前完成以下工作：

用按空客服务通告A320-35-1003和/或空客服务通告A320-35-1016改装后的活门（件号为DVE90-05或DVE90-06）更换DVE90-04低压氧气活门。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2001 年 9 月 1 日

六. 颁发日期：2001 年 8 月 27 日

七. 联系人： 赵 强
民航西南管理局适航处
028-5703658