

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1994-S365-01

修正案号：39-1158

一. 标题： 检查三脚架 (Tripod)

二. 适用范围：

装有件号为360A23-0024-09的三脚架的SA365N直升机

三. 参考文件：

1.法国民航局适航指令 88-188-024 (B)R1

2.法国欧洲直升机公司 SA365N 服务电报 N° 01.286

四. 原因、措施和规定

由于连续发现三脚架三个臂中的一个在根部因腐蚀而产生裂纹，要求完成以下工作：

1. 自本指令生效之日起在50个飞行小时之内，按照MET工作卡53-10-00-605，目视检查三个臂在三脚架环总成的结合部位。

2. 以后的重复检查间隔应不大于18个月。

3. 如果发现裂纹，应在下次飞行前按照MET工作卡53-10-00-403将三脚架更换。

五. 生效日期：1994 年 3 月 28 日

六. 颁发日期：1994 年 3 月 18 日

七. 联系人: 孟惠民  
民航总局航空器适航司  
4012233-8987