

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1992-MD11-03

修正案号：39-0816

一. 标题： 更换或改装襟翼控制模块上的扇形块、限动器和垫片

二. 适用范围：

1991年10月16日麦道公司颁发的MD-11服务通告27-18第一次修改上所列的MD-11系列的飞机

三. 参考文件：

- 1)FAA 颁发的适航指令 92-13-03
- 2)麦道颁发的 MD-11 服务通告 27-18
- 3)麦道颁发的 MD-11 服务通告 27-18 第一次修改

四. 原因、措施和规定

在巡航高度上为防止缝翼意外伸出，引起激烈振动导致升降舵损坏，完成以下工作，除非已事先完成：

(a) 本指令生效后15天内，完成本指令(a) (1) 节或(a) (2) 节要求的工作。

(1) 根据一九九一年八月三十日麦道颁发的服务通告27-18C节或一九九一年十月十六日麦道颁发的服务通告27-18第一次修改版C节选择I的要求，更换在襟翼控制模块上的扇形块、限动器和垫片，并且重新做标记。

(2) 根据一九九一年十月十六日麦道颁发的服务通告27-18第一次修改版C节选择II的要求，改装在襟翼控制模块上的扇形块和限动器，

更换垫片，并且重新做标记。

五. 生效日期：1991 年 8 月 5 日

六. 颁发日期：1991 年 8 月 5 日

七. 联系人： 张建中
民航华东管理局适航处
(021) 2687788-6126