

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1991-B757-04

修正案号：39-0573

一. 标题： 检查方向舵偏航阻尼器减震组件安装情况

二. 适用范围：

生产线号为154至350(332和340除外)的波音757飞机

三. 参考文件：

(1)FAA 紧急适航指令 T91-07-51

(2)波音电报 M-7272-91-1886 1991 年 3 月 22 日颁发

四. 原因、措施和规定

为查明方向舵偏航阻尼器减震组件上下连接接头螺帽安装是否正确，除已事先完成外，自本指令生效之日起60次起落或20天内，以先到为准，按波音电报M-7272-91-1886规定检查方向舵偏航阻尼器减震组件上下连接接头的螺帽安装是否正确。若螺栓从螺帽中伸出的螺纹少于一牙螺纹或螺帽出现交叉螺纹，在下次飞行前更换螺帽和螺栓。完成本指令后10天之内向民航局适航司报告检查结果。

五. 生效日期：1991 年 4 月 13 日

六. 颁发日期：1991 年 4 月 13 日

七. 联系人： 程辉

民航总局航空器适航司
4012233-8962