

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1999-A300-05

修正案号：39-2533

一. 标题： 检查 CF6-80C2 发动机风扇/涡轮盘轴

二. 适用范围：

所有安装GE公司CF6-80C2的空客A300-600系列飞机。

三. 参考文件：

FAA 适航指令 1999-08-13

四. 原因、措施和规定

为防止发动机重要转动部件失效，导致发动机非包容性损坏，且可能损伤飞机，要求完成以下工作：

在本指令生效后30天内，修订手册的时限寿命件部分，同时营运人应修订维修方案，增加以下内容：

“强制性检查”或“MANDATORY INSPECTION”

对以下部件按适用的手册章节待机会进行检查：

部件名称	件号	检查要求
第一级风扇盘	全部	工卡72-21-03-200-000-004, 荧光检查； 工卡72-21-03-200-000-008, 涡流检查。
第一级高压涡轮盘/轴	全部	工卡72-53-02-200-000-001, 荧光检查； 工卡72-53-02-200-000-005, 涡流检查。
第二级高压涡轮盘	全部	工卡72-53-06-200-000-002, 荧光检查； 工卡72-53-06-200-000-006, 涡流检查。

五. 生效日期: 1999 年 5 月 13 日

六. 颁发日期: 1999 年 5 月 6 日

七. 联系人: 陈岳亭  
民航西北管理局适航处  
029-8703021