

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC

适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2001-H800-03

修正案号：39-3332

一. 标题： 检查主起落架的连接螺栓

二. 适用范围：

在中华人民共和国注册的、列在雷神公司服务通告SB32-3386内的Hawker800XP型飞机

三. 参考文件：

1.FAA AD 2001-15-25 修正案: 39-12360

2.雷神公司服务通告 SB32-3386 2000 年 6 月

四. 原因、措施和规定

为防止主起落架在收起状态着陆（机腹着陆），并危及乘客和机组，要求完成下述工作，事先已完成者除外：

检查和纠正措施

A、在本指令生效后的100飞行小时内，根据雷神公司服务通告SB32-3386的要求，对位于左、右主起落架舱门的止动钩和上位锁的弹簧支承之间的接合面上的主起落架连接螺栓实施一般目视检查，以确定各螺栓伸出的螺纹在紧挨螺帽处是否已加冲点保险。若伸出的螺纹上没有冲点保险，则在下次飞行前，根据上述服务通告的要求，在伸出的螺纹上进行冲点保险。

注1：本指令中“一般目视检查”定义为：对内部或外部区域、安装或装配情况的目视查验，以查明是否有明显的损伤、失效或异常。该

级别的检查需在正常的光照如日照、机库照明、手电或活动吊灯下进行，并需要拆下或打开接近盖板或门。为接近待检查区域，可能需要台架、工作梯或工作平台。

B、完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2001 年 9 月 10 日

六. 颁发日期：2001 年 8 月 24 日

七. 联系人： 邵仁明
民航华北管理局适航处
010-64592341