

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2000-MD11-20

修正案号：39-3004

一. 标题： 检查交流客舱汇流条电门的远程控制跳开关（RCCB）

二. 适用范围：

列在紧急服务通告MD1-24A181，2000.06.27上的MD-11飞机

三. 参考文件：

1、AD2000-15-14 39-11846

2、紧急服务通告 MD1-24A181，2000.06.27

四. 原因、措施和规定

为防止在进行烟和火焰隔离程序时，由于交流客舱汇流条电门的远程控制跳开关（RCCB）不工作，导致烟和火焰在驾驶舱和客舱中蔓延，必须执行以下工作：

检查

（a）在本指令生效日后45天内，按照波音紧急服务通告MD11-24A181，2000.06.27对交流客舱汇流条电门的远程控制跳开关（RCCB）进行一次检查，以确认其工作状态。

情况1（工作正常）：重复性检查

（1）如果所有的RCCB都工作正常，那么此后以不超过700飞行小时为周期重复此检查工作。

情况2（工作不正常）：更换和重复检查

（2）如果任何RCCB工作不正常，那么在下次飞行前，按照此服务

通告用新的RCCB更换故障的RCCB，并此后以不超过700飞行小时为周期重复此检查工作。

五. 生效日期：2000 年 9 月 8 日

六. 颁发日期：2000 年 9 月 5 日

七. 联系人： 郭奕柏
民航华东管理局适航处
021-62688899-26120