

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1997-A340-14

修正案号：39-2020

一. 标题： 检查冲压空气出口导管

二. 适用范围：

适用于没有完成AIRBUS INDUSTRIE 改装号44918或SB  
A340-21-4074的所有A340系列飞机

三. 参考文件：

1.DGAC 颁发的 AD97-180-066(B)

2.AIRBUS INDUSTRIE SB A340-21-4073(或以后批准的任何修订版)

3.AIRBUS INDUSTRIE SB A340-21-4074(或以后批准的任何修订版)

四. 原因、措施和规定

在本指令生效后，必须完成下列工作(除非事先已经完成)；

1. 在累计达到2500飞行小时以前或在本指令生效后500飞行小时内，以后到为准，按照SB A340-21-4073中的总图(figure 1, sheet 1)规定的检查标准，检查冲压空气出口导管内壁，如需要则对导管损坏区域进行修理；

2. 以后以每个间隔不超过1000飞行小时按本指令四. 1规定的要求重复检查；

3. 在1998. 6. 30以前，按照SB A340-21-4074的规定，用加强过的出

口风门片(左边和右边)更换出口风门片;

注:在1998. 6. 30以前, 本指令要求的改装号44918或SB A340-21-4074完成以后, 可以取消SB A340-21-4073中总图(figure 1, sheet 1)规定的检查。

五. 生效日期: 1997 年 9 月 24 日

六. 颁发日期: 1997 年 9 月 28 日

七. 联系人: 何正华  
民航华东管理局适航处  
62688899-26120