

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1991-B767-04

修正案号：39-0602

一. 标题： 检查中央翼油箱燃油超控增压泵

二. 适用范围：

B2551、B2552、B2553、B2554、B2555、B2556

三. 参考文件：

(1)波音电传：M-7240-91-1777 1991年6月4日

(2)波音电传：M-7240-91-1791 1991年6月4日

(3)波音电传：M-7240-91-1421 1991年5月3日

(4)波音紧急服务通告：767-28A0036 1991年5月3日

四. 原因、措施和规定

为了防止中央翼油箱燃油超控增压泵在干工作时，因进口扩散器组件零件脱开而形成点火源，今要求在本指令生效后30天内：

(1)根据波音紧急服务通告767-28A0036，检查件号为5006286的中央翼油箱燃油超控增压泵，如果钎焊不合格，在重新使用该油泵组件前修理或更换扩散器组件，或禁止使用中央翼油箱。

(2)完成本指令可采用能保证安全的替代办法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：1991年6月7日

六. 颁发日期: 1991 年 6 月 6 日

七. 联系人: 陈岳宏
民航华北管理局适航处
4562158