

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1990-B146-04

修正案号：39-0435

一. 标题： 检查飞机左右机翼 2 号肋联接组件上有没有燃油渗漏

二. 适用范围：

BAE146-100A

三. 参考文件：

FAA 适航指令 90-08-15

英宇航服务通告 57-33

四. 原因、措施和规定

为了防止燃油从翼翼后梁根部螺栓联接处渗漏,应根据英宇航服务通告57-33目视检查飞机左右机翼2号肋后梁根部联接组件外侧垂直排列紧固件的螺母是否齐全、螺栓紧固程度、是否有燃油渗漏。

若无上述缺陷、重新装好机翼-机身整流罩;若发现缺陷,在下次飞行前应按服务通告规定进行修理。

以上工作在本适航指令生效后10个月内完成。以后每3000个起落内重复上述工作。

五. 生效日期：1990 年 7 月 21 日

六. 颁发日期：1990 年 7 月 12 日

七. 联系人: 童凯生  
中国民航局适航司  
4012233-8315