

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1991-B747-21

修正案号：39-0680

一. 标题： 机门处舱顶杂物存放箱的检查及改装

二. 适用范围：

B2442、B2444、B2446、B2448、B2450、B2452、B2454

三. 参考文件：

(1) FAA AD91-22-05 39-8065

(2) 波音电传 M-7240-91-3645 1991 年 11 月 4 日

(3) 波音服务通告 747-25-2734R1 1989 年 5 月 25 日

四. 原因、措施和规定

为防止伤害旅客和空勤乘务员，在本指令生效后的36个月内，要求对左、右机门处的舱顶杂物存放箱完成下述工作：

(一)列出于波音服务通告747-25-2734R1内的飞机及未列入通告747-25-2734R1内的747SP型飞机。

1. 对用于存放物品的存放箱，应按波音服务通告747-25-2734第III节执行。

(1) 更换舱顶存放箱门和配重装置。

(2) 加工并调节舱门。

(3) 安装新的导线设备，并

(4) 对有关设备完成工作检查。

2. 对不用于存放物品的存放箱，则可用下列替代办法代替(一)1

中要求。

(1)对原有的锁门检查其锁门手柄的锁定槽有无磨损，并保证锁门销可进行全行程运动。如发现有磨损或其它故障，则应按批准的程序进行修理。

(2) 安装一块标牌表示“箱内不可存放物品”，并

(3)用经适航当局批准的方法以防止存放箱的打开。

(二)进行更换、加工、调节、检验及工作检查时均应按波音服务通告747-25-2734R1的要求执行。

(三)完成本指令可采用能保证安全的替代办法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：1991 年 11 月 29 日

六. 颁发日期：1991 年 11 月 8 日

七. 联系人： 边振海
民航华北管理局适航处
4562158