

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC

适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2001-B737-21

修正案号：39-3340

一. 标题： 检查龙骨梁的拼接板

二. 适用范围：

在中华人民共和国注册的、生产线号为1到908(含)的波音B737-600/-700型飞机和生产线号为1到455(含)的波音B737-800型飞机

三. 参考文件：

1.FAA AD 2001-17-02 修正案 39-12393

2.波音文件 D626A001 (MPD 文件) 2001 年 6 月

四. 原因、措施和规定

为防止因龙骨梁拼接板的强度快速减弱而导致龙骨梁断裂，继而损坏飞机的前部机身，要求完成下述工作， 事先已完成者除外：

重复性检查

A. 根据波音文件D626A001(即MPD文件)的任务号52-210-00的要求，对龙骨梁拼板进行一次详细目视检查，以确定是否有腐蚀或裂纹。按适用性，在本指令A(1)或A(2)段规定的时间内完成首检。以不超过18个月的时间间隔进行重复性检查，直到完成本指令C段规定的工作。

(1)对于本指令生效时其出厂时期不足18个月的飞机：自飞机出厂后18个月内或本指令生效后90天内，以后到为准，完成检查。

(2)对于本指令生效时其出厂时期为18个月或多于18个月的飞

机：自飞机出厂后24个月内或本指令生效后30天内，以后到为准，完成检查。

注：本指令中“详细目视检查”定义为：对特定结构区域、系统、安装或装配情况进行充分的目视检查，以查明是否有损伤、失效或不正常。通常检查者需要用足够强的光照协助检查。可使用检查工具如反光镜、放大镜等。可能需要进行表面清洁和制定具体的接近程序。

修理或换件

B. 若在按本指令A段的要求进行检查时发有任何腐蚀或裂纹，则在下次飞行前，按照适航当局批准的方法或按FAA授权的波音公司的工程委任代表(DER)所确定的飞机型号合格审定基础的数据，修理或用新的改进件更换拼接板和螺栓。有关本指令所要求的修理方法的批准函件必须是针对本指令的。

任选的最终措施

C. 按照适航当局批准的方法或按FAA授权的波音公司的工程委任代表(DER)所确定的飞机型号合格审定基础的数据，用不是由7150-T6511材料制成的新的改进件更换拼接板和螺栓后，即构成满足本指令A段所要求的重复性检查的最终措施。

备件处理

D. 自本指令生效日后，不得再将用7150-T6511材料制成的拼接板或其件号为144A7155-1或143A7812-1的件安装到本指令规定的任何飞机上。

E. 完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2001 年 9 月 4 日

六. 颁发日期：2001 年 8 月 28 日

七. 联系人： 邵仁明
民航华北管理局适航处
010-64592341