

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1996-MULT-39

修正案号：39-1786

一. 标题： 检查方向舵伺服控制的同步性

二. 适用范围：

所有A310和A300-600飞机

三. 参考文件：

1.DGAC AD 96-242-208(B)

2.空客 SB A310-27-2082

3.空客 SB A300-27-6036

4.空客 SB A310-55-2026

5.空客 SB A300-55-6023

四. 原因、措施和规定

方向舵伺服控制的不同步性，将会造成由于受反方向的力而导致结构疲劳,如果不同步性加上一个发动机失效引起的液力系统失效，将会影响飞行品质。为防止方向舵产生不同步性，从本指令生效日期起，必须完成下列检查工作：

1. 在本指令生效日期起的500飞行小时内，参照空客公司通告A310-27-2082和A300-27-6036检查方向舵伺服控制的同步性，根据上面的检查情况，按照空客公司通告A310-55-2026和A300-55-6023完成一次结构检查；

2. 每1300飞行小时重复执行不同步性检查（根据需要，按照空客

公司通告A310-55-2026和A300-55-6023重复执行结构检查)。

五. 生效日期: 1996 年 12 月 31 日

六. 颁发日期: 1996 年 12 月 24 日

七. 联系人: 陈立阁  
民航西北管理局适航处  
029-8701078