

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1999-A320-08

修正案号：39-2583

一. 标题： 检查机翼应急滑梯

二. 适用范围：

适用于A320所有型号，所有线号飞机上安装的在制造中未执行空客改装24850和25844；或空客服务通告A320-25-1156R1的
P/N. D31865-101, P/N. D31865-102, P/N. D31865-103, P/N. D31865-104
机翼应急滑梯。

三. 参考文件：

DGAC AD1999-232-132 (B)；

DGAC AD1995-186-071(B)R2；

空客 SB A320-25-1156R1 (或以后经批准的修正)；

空客 SB A320-25-1161R1 (或以后经批准的修正)。

四. 原因、措施和规定

机翼应急滑梯包和口盖的分离和/或超压的危险将导致飞行中口盖的丢失，以及随后机翼应急滑梯的丢失。这将会影响飞机的完整性以及在应急情况下旅客的有效撤离。因此，在本指令规定的有效期限内完成下列工作。

1. 从本指令生效之日起，500飞行小时内；或从实施了空客A320-25-1156服务通告18个月内，以后到为准。按空客服务通告A320-25-1161R1对左右机翼应急滑梯口盖进行目视检查。

①. 如发现有超出A320-25-1161R1规定的损伤, 在下次飞行前, 用可用件更换损伤的部件。

②. 如发现有损伤, 但没有超出A320-25-1161R1规定。按服务通告A320-25-1161R1采取纠正措施。

2. 按本指令1的要求, 在间隔不超过18个月进行重复检查直到左右机翼应急滑梯完成了空客服务通告A320-25-1156R1。

五. 生效日期: 1999 年 6 月 30 日

六. 颁发日期: 1999 年 6 月 23 日

七. 联系人: 王 力
民航西南管理局适航处
028-5702573