

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2003-MULT-52

修正案号：39-4251

一. 标题： 检查舱门应急滑梯锁杆 (girt bar)

二. 适用范围：

所有装有GOODRICH公司应急滑梯P/N为7A1296-001, 7A1296-002, 7A1298-001或7A1298-002的空客A300-600和A310飞机。

三. 参考文件：

1.DGAC 适航指令 2003-411(B)

2.空客公司 ASB A300-25A6184

A310-25A2165 或最新修订版

四. 原因、措施和规定

一架A310飞机在实施应急撤离程序时，应急撤离滑梯在展开时发生故障。故障发生的原因是飞机上安装的滑梯锁杆 (girt bar) 与滑梯类型不相符造成的。

本指令的目的是检查所要求件号的滑梯，在应急情况下可正常展开。

在2004年5月30日前：

(1) 确认安装在前旅客门滑梯的件号。

(2) 如果飞机上安装了GOODRICH 公司生产的、件号为PN 7A1296-001, 7A1296-002, 7A1298-001或7A1298-002的应急滑梯，按照空客紧急服务通告 ASB A300-25A2165或A300-25A6184检查滑梯，如

发现问题采取改正措施。

注释:如果发现滑梯安装了不正确的锁杆,滑梯必须返回GOODRICH服务中心完成改装。

五. 生效日期: 2003 年 12 月 21 日

六. 颁发日期: 2003 年 12 月 14 日

七. 联系人: 李锐
民航西北管理局适航处
029 8703021