

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1992-TB20-01R2

修正案号：39-1752

一. 标题： 检查 TB-20 飞机的排气系统

二. 适用范围：

序号1-1619的TB-20飞机

三. 参考文件：

1. DGAC AD 92-152(A)R4
2. 苏柯达 TB 飞机 NO:10-072-78.R2 服务通告
3. 苏柯达 TB 飞机 NO:10-062-78 服务通告

四. 原因、措施和规定

为保证排气系统的完整性，必须在本指令生效后的50飞行小时内，必须完成下列工作：

1. A. 若未执行10-062-78服务通告，分解并详细检查排气系统和热交换器，按SB10-072-78. R2中的第三、五段的说明更换安装座凸缘密封垫以及安装座凸缘和歧管的连接件。

B. 若已执行10-062-78服务通告(已执行选装KIT OPT 10-9183)，按SB10-072-78. R2中的第四、五段的说明更换座凸缘密封垫以及安装座凸缘和歧管的连接件。

C. 发动机整流罩装好后，要使排气管位于整流罩下部孔的中间，(如果不是，检查安装部件，若总是仍存在，则通知厂家)，并确保不发生因左前歧管使整流罩过热的情况。

2. 若排气管凸缘上有裂纹，完成KIT OPT 10-9196。
3. 若热交换器上有裂纹，参考维护手册VIII. 6或21. 40。
4. 在飞机履历本上记录本指令的执行情况。

五. 生效日期：1996 年 11 月 5 日

六. 颁发日期：1996 年 11 月 5 日

七. 联系人： 李小虎  
民航西南管理局适航处  
(028)5702538