

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2001-DHC8-08

修正案号：39-3252

一. 标题： 检查冲八 400 飞机门止挡

二. 适用范围：

序号大于等于4002, 型号为400, 401, 402的冲八飞机

三. 参考文件：

1. CF-2001-23

2. DHC-8-Q400 维修要求手册第二版, PSM 1-84-7, 第二部分, 适航性限制项目。

四. 原因、措施和规定

在冲八型号审定疲劳测试中，门止挡发现疲劳失效，在后旅客门失效位于机身和门一侧，在后行李门失效位于门一侧。作为主要结构件，门止挡失效会导致结构失效，并在飞行中引起飞机快速失压。DHC-8-Q400 维修要求手册, 适航性限制项目已经改版，以确保门止挡疲劳失效被发现和纠正。

要求在本指令生效后30天内，改版维修方案，按照维修要求手册第二版, PSM 1-84-7, 第二部分, 适航性限制项目的要求，执行结构检查任务521004F101, 523004F101, 532061F101。

五. 生效日期：2001 年 7 月 20 日

六. 颁发日期: 2001 年 7 月 3 日

七. 联系人: 吴义长
民航华东管理局适航处
021-62688899-26126