

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC

适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1988-B767-03

修正案号：39-0184

一. 标题： 波音 767 飞机货舱灭火剂分配系统

二. 适用范围：

波音767系列各类飞机

三. 参考文件：

FAA AD 88-13-04

1988 年 3 月 11 日波音紧急服务通告 767-26A0036

1988 年 3 月 10 日波音服务信件 767-SL-26-11

四. 原因、措施和规定

为了防止由于灭火剂分配系统颠倒或灭火剂的喷咀被遮盖，一旦飞机货舱着火造成严重损坏，须完成如下工作：

1. 在本指令生效后24小时内，应完成下列两项之一：

(1) 按照1988年3月11日波音紧急服务通告767-26A0036检查灭火剂分配系统件号。

(2) 按照维护手册26-23-00有关部分图表和说明对货舱HALON灭火剂分配系统进行流通功能检查，以验证灭火剂被分配到相应的货舱。

2. 在本指令生效后30天内，按照1988年3月11日波音紧急服务通告767-26A0036(或1988年3月10日波音服务信件767-SL-26-11)对灭火剂的喷咀进行检查。

3. 当检查中发现前、后货舱任一个灭火剂分配系统接颠倒或喷咀

被遮住，再次飞行前必须按波音767维护手册规定要求进行纠正。

五. 生效日期：1988 年 7 月 20 日

六. 颁发日期：1988 年 7 月 20 日

七. 联系人： 刘加祯
中国民航局适航司
4012233-8315