

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1986-B747-08

修正案号：39-0015

一. 标题： 747 飞机轮轴承的检查与更换

二. 适用范围：

2442 2444 2446 2448 1301 1304

三. 参考文件：

波音电传 M-7201-6918E-AOB166

四. 原因、措施和规定

1. 在本指令生效后一百个起落之内，将轮子内外轴承(件号分别为LM229146和LM229139，材料为铬镍钼耐热钢)拆下并进行检查(参照747飞机维护手册32-45-01到32-45-03)。如果发现轴承有任何损坏，应立即用新件或可用件将损坏件换下，否则不许飞行。

注：可用件定义请参看波音电传M-7201-6918E-AOB166

2. 所有内、外轮轴承的重复检查间隔如下：

(1) 件号为P/N LM229146和LM229139的轴承，日期印记为LS及其以后的零件，重复检查间隔为100个起落。

(2) 日期印记为LS以前的轴承，重复检查间隔为250个起落。

3. 待机轮装上件号为LM229147C和LM229140C的内、外轴承后，即可停止上述检查。

五. 生效日期：1986年6月13日

六. 颁发日期: 1986 年 6 月 6 日

七. 联系人: 陈南玲  
中国民航局适航司  
4012233-8315