

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC

适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1986-S76A-01

修正案号：39-0009

一. 标题： 检查主减速器滑油散热器风扇盘

二. 适用范围：

所有S-76A型直升机

三. 参考文件：

自编

四. 原因、措施和规定

今年5月，上海直升机公司S76A型直升机745号机执行海上任务返回机场过程中主减速器滑油散热器风扇脱落，打坏风扇罩，致使滑油温度升高，压力下降。

1. 按维护手册拆下主减速器滑油散热器风扇。拆下前做好记号，以防止破坏平衡。

2. 检查风扇盘4个固定螺栓孔处有无裂纹，减震垫有无老化，裂纹。

3. 如发现异常，进行更换。

4. 安装后进行试车检查。

收到本指令后十日之内完成。以后每100小时定检完成。

五. 生效日期：1986年6月3日

六. 颁发日期：1986年6月3日

七. 联系人: 张珠江
中国民航局适航司
4012233-8315