

Objet : UAI Directe UTI V3 (CE01006) - Evolution logiciel en V1.96**Prérequis :** Avoir Chubb_Tools Version 1.0.1.12, sur son PC

Bonjour,

Nous vous informons de l'évolution du logiciel de la carte UAI Directe de l'UTI V3 (CE01006).
Il passe en version **1.96**

Les améliorations apportées concernent :

- Les correctifs apportés sont :
 - o Modification du logiciel, afin de signaler la coupure faisceau du Détecteur linéaire 6500
 - o Résolution d'un bug, qui provoquait l'allumage intempestif du voyant Feu des Détecteurs I.Scan / I.Scan+, pendant 2 secondes, donc de la sortie IA.
De ce fait, lorsque les Bus 1 et 2 étaient équipés de Socles Buzzer, c'est derniers émettaient un signal sonore pendant 2s.

Merci de mettre systématiquement à jour, la version de **l'UAI Directe en 1.96**, pour les centrales UTI V3, sur :

- Tous les sites en cours de Mise en Service
- Tous les sites en maintenance, équipés de Socles Buzzer et de Détecteur 6500 sur les Bus N°1 & N°2

Merci de diffuser largement cette information auprès de tous les techniciens

A votre disposition pour tout complément d'information

Olivier RHIE

Comment récupérer cette nouvelle version

Pour les Techniciens : Via « [Chubb Tools 1.0.1.12](#) », en forçant la Synchronisation