


## Mise à jour du firmware de l'UAI 2B I.SCAN directe d'une UTI.Com.

Description : La mise à jour du firmware de l'UAI 2B I.SCAN directe sur une centrale UTI.Com, UTI.Pack ou CMSI.Com se réalise par le logiciel TELECODE qui fait partie de la suite logiciel ChubbExpert ou ChubbExpert Light. Vous devez avoir sur votre PC, le fichier du firmware, exemple « UAIFR\_435.S3 », « UAIVE180.s3 »



Alimentation 24 Vcc

Câble NULL MODEM


DB9 F		DB9 F
2	---	3
3	---	2
5	---	5

Positionnez l'interrupteur vers l'intérieur pour l'utilisation en interface de téléchargement


Carte 2 ou 4 voies LON FTT connectée derrière la carte UT (Unité de traitement d'une centrale UTI.COM ou UTI.PACK ou CMSI.COM)

**i** Si votre PC portable n'a pas de port série référez-vous à la fiche « Liaison de communication de ChubbExpert - Fiche CE0806-01A .pdf ».

Lancez le logiciel « TéléCode » dans :  
« Démarrer / Programmes / SuiteChubbExpert »



Cliquez sur le bouton « Charger » et sélectionnez le fichier à télécharger dans l'UAI 2B I.SCAN Directe



**i** Veuillez toujours utiliser la dernière version du logiciel, voir au lien suivant :  
[10.65.0.67\data/Direction R&D\06 - Indus Version Logiciel\Liste Versions Logiciels.xls](http://10.65.0.67/data/Direction R&D\06 - Indus Version Logiciel\Liste Versions Logiciels.xls)


Passez la centrale UTI.COM, UTI.PACK ou CMSI.COM en niveau 3 ; Appuyez sur la touche Code, saisissez le code de niveau maintenance, appuyez sur la touche Valider




Sélectionnez la fonction « Chargement UAD » ; Appuyez sur la touche Menu et sélectionnez Autres / Maintenance / Chargement UAD

La centrale est prête à recevoir le code de l'UAI 2B I.SCAN Directe.

Appuyez sur le bouton poussoir « SERVICE » de la carte « 2 ou 4 voies Lon FTT directe » de la centrale.  
Le numéro identification apparaît dans TELECODE



Cliquez sur le bouton Démarrer



Le téléchargement dure environ 30 secondes entre le PC et l'UT puis l'UT transfère le code vers l'UA directe (environ 2 minutes). La centrale redémarre automatiquement et le nouveau code est opérationnel.



Si le numéro d'identification ne s'affiche pas, vous devez vérifier la communication entre votre PC et la centrale, aidez-vous de la fiche « Liaison de communication de ChubbExpert - Fiche CE0806-01A .pdf ».