

Flash Info Technique

Objet : UTI.Com / CMSI.Com Version 12.0

Gamme / Produit : Résonance / Centrales

Prérequis : Les techniciens doivent utiliser au minimum **ChubbExpert V3.5.1.0** et avoir **Chubb_Tools V1.0.1.18**, sur leur PC

Bonjour,

La nouvelle version **12.0** des Centrales **UTI.Com** et **CMSI.Com** est maintenant disponible, elle impose d'utiliser **ChubbExpert V3.5.1.0**. ou supérieure
Celle-ci apporte les correctifs et améliorations suivantes :

- Ajout de la Fonctionnalité « Dé rangement Mé morisé ou non », lors de de l'enlèvement et la remise sur son socle, d'un Détecteur I.Scan+. Paramétrage disponible dans ChubbExpert, dans les Propriétés du Tableau.
 - **Cette fonctionnalité Im pose d'avoir :**
 - **ChubbExpert** en Version : **3.5.1.0**
 - **UAI Directe (CE01006)** en Version : **1.96**
 - **UAI Lon (CE10397)** en Version : **4.56**
- Envoie la Version de l'UAI Directe, ainsi que la Carte de Fonction Directe lors d'un Scan du Réseau LON
 - **Cette fonctionnalité Im pose d'avoir :**
 - **Télécode** en Version : **3.3.1.0 (Inclus dans ChubbExpert 3.5.1.0)**
- Règle un problème qui empêchait le réarmement d'une Fonction moteur, chaînée par une Fonction Désenfumage lorsque qu'elle était paramétrée avec une Temporisation
- Corrige un problème de non remonté du Dé rangement sur la ligne secondaire de l'ICF+, lorsqu'elle est programmée en mode « Défaut Alimentation »

Comment récupérer cette nouvelle version

Pour les Techniciens : Via « [Chubb Tools 1.0.1.18](#) », en forçant la Synchronisation

Pour les autres disponible sur le Serveur R&D : [UTI 12.0](#) et [CMSI 12.0](#)

Merci de diffuser largement cette information auprès de toutes les personnes concernées

A votre disposition pour tout complément d'information

Olivier RHIE

Responsable Technique National