

De: Chapuis, Bruno BIS
Envoyé: mardi 23 juin 2015 12:08
À: Da Cruz, Gilbert BIS; Boulet, Eric BIS; Peccini, Gael BIS; Galvan, Fabrice BIS; Lepevedic, Stephane BIS; Rojo, Raphael BIS; Cressant, Sebastien BIS; Ehrhardt, Philippe BIS; Guerin, Loic BIS; Maire, Thierry BIS; Senot, Laurent BIS; Demeester, Guillaume BIS; Lusic, Bruce Chubb Securite; Lafforgue, Benoit BIS; Roque, Frederic BIS; Bares, Laurent Chubb Securite; Lotode, Stephane BIS; Talabot, Julien BIS; Boiche, Marc BIS; Caro, Stephane BIS; Deiss, Marc BIS; Hebert, Serge BIS; Lemarre, Charlotte BIS; Patry, Laurent BIS; Moucel, Fabien BIS; Sarpon, Raynald BIS; da Silva, Mario BIS; Iteprat, Catherine BIS; Schweizer, William BIS; Nageotte, Patrick BIS; Schoepf, Pascal BIS; Tottet, Janick BIS; Demaret, Damien BIS; Hauwel, Mathieu BIS; Crapanzano, David BIS; Guillot, Michel BIS; Beaubreuil, Jean-Louis Chubb Securite; Gaillard, Herve BIS; Kientz, Brigitte Chubb Securite; Pamies, Laurent BIS; Chartrin, David BIS; Estrabeaud, Jean-Philippe BIS; Eucat, Dominique BIS; Oumakhlouf, Idir BIS; Abribat, Eric Chubb Securite; Chauvin, Thierry BIS; Gilly, Claude BIS; Ripaux, Romain BIS; Vincent, Morgan Chubb Securite; Contal, Thierry BIS; E Silva, Christophe BIS; Gosselin, Gilles BIS; Gros, Christophe BIS; Iacobucci, Lorenzo BIS; Martin, Dominique BIS; Neveux, David BIS; Ramillon, Christophe BIS; Veljkovic, Miroslav BIS; Auffray, Christian BIS; Caby, Stephanie BIS; Cornille, Frederic BIS; Courant, Maxime BIS; Ghittori, Bruno BIS; Le Calvez, Marc BIS; Lefint, Ludovic BIS; Pernak, Jeremy BIS; Senechal, Stephane BIS; Alleaume, Benoit BIS; Arnal, Yannick BIS; Billet, Sebastien BIS; Ienvec, Erwan BIS; Marin.Lamellet, Didier BIS; Poltron, David BIS; Tena, Guillaume BIS; Ancelin, Frederic BIS; Delheure, Eric BIS; Fabre, Luc BIS; Freche, Cedric BIS; Lafon, Arnaud BIS; Vaillant, Eric BIS; Adrien, Bruno Chubb Securite; Casales, Bernard BIS; Guermache, Abdes Chubb Securite; Locteau, Patrice BIS; Rhie, Olivier BIS
Cc: Dujardin, Eric BIS; Marcouyeux, Alain BIS; Mellier, Johnny BIS; Caron, Pierre-Nicolas BIS; Chabot, Thierry BIS; Chauveau, Simon BIS; Couprie, Gilles Chubb Securite; De Brito, Jose BIS; Detriche, Philippe BIS; Khensous, Nordine BIS; Laparade, Pascale BIS; Le Goff, Jean-Pierre BIS; Lochon, Sylvain BIS; Marek, Stephane BIS; Morel, Philippe BIS; Oger, Stephane BIS; Peerbux, Reza BIS; Planchais, Joel BIS; Rauschenbach, Nicolas BIS; San-Juan, Emmanuelle BIS; Soboleff, Marc BIS; Thirel, Monique BIS; Trollait, Jean-Jacques BIS; Vachette, Marc BIS; Anxionnat, Bertrand BIS; Basecq, Frederic BIS; Lajarrige, Jerome BIS; Normand, Yves BIS; Balouzet, Rodolphe BIS; Besson, Boris BIS; Brand, Mickael Chubb Securite; Desbois, Alexis Chubb Securite; Devos, Sylvain Chubb Securite; Dosne, Patrick BIS; Dujardin, Herve BIS; Giotta, Paolo BIS; Leroux, Yves BIS; Louis, Patrick BIS; Sarrailha, Yohann Chubb Securite; savonnet, x BIS
Objet: Flash info Technique : Remontées de défauts batteries sur alimentations Résonance 60W et 120W - CE00580et CE00581
Pièces jointes: ALIM RESONANCE 60W-120W V2 - MIA300255-8.pdf
Importance: Haute



Flash Info Technique

Incendie



Bonjour,

Suite à plusieurs remontées d'informations, il s'avère que les alimentations Résonance 60W ou 120W vous génèrent quelques fois des défauts batteries alors que celles-ci ont été remplacées.

Plusieurs causes sont possibles :



- Les cavaliers ST sont mal positionnés entraînant un mauvais courant de charge des batteries,

Batterie	60 W	120 W
2 Ah	ST3	⊘
4 Ah	ST2	ST5
7 Ah	ST1	ST4
17 Ah	⊘	ST2
24 Ah	⊘	ST1

- L'impédance de la connexion entre l'alimentation et les batteries étant surveillée, il est impératif de vérifier que les câbles soient les plus courts possibles, que les contacts des connecteurs J3 sont bons côté carte et que les cosses ne sont pas oxydées et font un bon contact côté batteries : si l'impédance n'est pas correcte, le voyant vert clignote rapidement,
- Si le courant en sortie d'alimentation est trop important (trop de charge en aval), il ne reste plus assez de courant pour la charge des batteries : si c'est le cas, le voyant vert clignote lentement en veille

Toutes ces informations sont également incluses dans le manuel d'installation MI 300255 (pages 13 et 14) dont vous trouverez la révision actuellement en vigueur, en pièce jointe

Merci de diffuser largement cette information auprès de tous vos collaborateurs

A votre disposition pour tout complément d'information,

Bruno CHAPUIS

