



码表主机安裝及检查指南-R2

码表主机安装：


1. 检查主板插座是否完整，空置。若带有附着物，请将其移除。



2. 安装电路板时，小心注意要要将电路板针脚与主板插座向下对齐。
(左边针脚向下对齐)




(右边针脚向下对齐)




3. 將电路板向下轻压，并平稳地安装在主板上。檢查电路板上白点是否与主板白线对齐。



4. 打开码表，将码表 9 号（COM）接口与电路集 GND 接口连接（如蓝线）；及将码表 10 号（CNT）的接口与电路集 IN 接口连接（如棕线）。



5. 安装主机天线，电源线（有白间线的为 12V，全黑为 GND），及电源的线的磁环（电线绕两圈扣好）。检查主板 **LED1 指示灯** 是否常亮；主板 **LED3 指示灯** 是否常亮(需时约 30 秒)；码表转跳时，主板 **LED4 指示灯** 是否一起转跳。



码表主机检查：

1. 检查电路板是否正常平稳安装在主板上，电路板上白点与主板白线对齐。



2. 检查电线是否紧附电路板。(电路板上白点与主板白线对齐)



3. 检查码表转跳时，主板 **LED4** 指示灯是否一起转跳。

