

Unox	کارخانه سازنده
CHEFTOP-BAKERTOP MIND.Map PLUS	سری
All XEVC and XEBC unit	مدل
WF19	کد خطا
lack of detergent	نام خطا
عدم وجود مواد شوینده	


علت: مواد شوینده لازم برای شستشو دریافت نمی شود

دلایل ممکن: ایراد سوییچ فشار، خرابی برد تغذیه، گرفتگی فیلتر یا مسیر های پمپ دترجنت، خرابی پمپ دترجنت


نحوه ی تست:

- گرفتگی مسیرها و فیلتر دترجنت را بررسی کنید.
- ولتاژ پمپ دترجنت را بررسی کنید.
- اگر ولتاژ پمپ ۲۳۰ ولت بود، برد تغذیه را تعویض کنید.
- اگر ولتاژ پمپ صفر ولت بود، فیوز F3 یا برد تغذیه را تعویض کنید.
- اگر ولتاژ پمپ بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ ولت بود، عملکرد سوییچ فشار را بررسی کنید.
- بررسی کنید که پمپ در زمانی سوییچ فشار، مدار را فعال کند.
- بدین منظور باید هدایت الکتریکی پمپ را با استفاده از مولتی متر بررسی کنید.
- پمپ دترجنت را تعویض کنید.
- سوییچ فشار را تعویض کنید.
- برد تغذیه را تعویض کنید.

WF19



بله
گرفتگی را رفع و
برنامه شستشو را
اجرا کنید.



سیستم شستشوی PLUS، بازوی روتور دوپل (KVL1103A)


خیر
مولتی متر را روی VAC
تنظیم کنید و ولتاژ پمپ
دترجنت را اندازه گیری کنید.

برد تغذیه را تعویض
کنید.

بله
مقدار ولتاژ، کدام یک
از موارد زیر است؟
ولتاژ پمپ بین
۲۲۰ ولت است
برد تغذیه را تعویض
کنید.

ولتاژ پمپ بین
۲۰۰ ولت است

ایا فیوز F3-2A-
سالم است؟



خیر
ولتاژ پمپ بین
۱۲۰ تا ۱۴۰ ولت است

فیوز را تعویض کنید و
اتصال کوتاه شدن
پمپ را بررسی کنید.

عملکرد سوئیچ فشار را بررسی کنید
برای این کار باید هدایت الکتریکی پمپ
را با استفاده از مولتی متر بررسی کرد.

بله
ایا هنگامی که سوئیچ فشار مدار را
می بندد، پمپ کار می کند؟
خیر
پمپ دترجنت را
تعویض کنید.

پمپ دترجنت را تعویض
کنید.

در صورت عدم رفع
خطا، سوئیچ فشار را
تعویض کنید.