

Rational	کارخانه سازنده
iCombi	سری
iCombi pro	مدل
32.3	کد خطا
Gas blower speed	نام خطا
سیستم احتراق گاز	


**علت:** احتراق در سیستم به درستی انجام نمی شود.

**دلایل ممکن:** عدم تطابق نوع گاز، گرفتگی شلنگ و دودکش، معیوب شدن الکتروود ایگنیشن یا برنر، خرابی هیت اکسچنجر و بویلر، ایراد بلاور و شیر گاز

**نحوه ی تست:**

- بررسی نوع گاز اعلام شده
- وارد منوی تکنسین شوید و نوع گاز را بررسی کنید و در صورت لزوم آن را تغییر کنید.
- جریان فلیم-Flame- را بررسی کنید.
- گرفتگی در شیلنگ هوا و دودکش را بررسی کنید.
- الکتروود ایگنیشن و برنر را بررسی کنید.
- هیت اکسچنجر-Heat exchanger- و بویلر را برای هرگونه ایرادی، بررسی کنید.
- در صورت رفع نشدن مشکل، بلاور یا شیر گاز را تعویض کنید.

**توجه کنید که بسته به نوع دستگاه و خطا، موارد بررسی شده متناسب با آن باشد.**



32.3

