


Rational	کارخانه سازنده
iCombi	سری
iCombi pro	مدل
34.4	کد خطا
BUS	نام خطا
کابل انتقال اطلاعات	

علت: ارتباط با موتور فن پایین از طریق باس انجام نمی‌شود.

دلایل ممکن: ایراد موتور فن پایینی، خرابی کنتاکتور، ایراد کابل bus

نحوه ی تست:



- روشن بودن ال ای دی موتور فن بالایی را بررسی کنید.
- در صورت وجود ولتاژ ورودی، کنتاکتور و در غیر این صورت موتور فن را تعویض کنید.
- کابل BUS را برای هرگونه قطعی بررسی کنید و در صورت عدم رفع خطا، آن را تعویض کنید.
- تست موتور فن
 - وارد منو تکنسین -service level- شوید. رمز: TECLEVEL
 - وارد تست عملکرد function test شوید
 - گزینه ی موتور m1 -در مدل 20سینی، موتور پایین- را انتخاب کنید.

زیر خطاهای 34 در مورد bus

در مدل 6سینی (m1)	خطای 34.1	خطای مربوط به موتور فن
در مدل 10سینی، موتور بالا (m16)		
در مدل 20سینی، موتور بالا (m22)		
در مدل 10سینی، موتور پایین (m1)	خطای 34.2	خطای مربوط به موتور فن
در مدل 20سینی، موتور وسط (m16)		
در مدل 20سینی، موتور پایین (m1)	خطای 34.4	خطای مربوط به موتور فن
A13 pcb	خطای 34.8	خطای مربوط به برد پمپ
A10 pcb	خطای 34.16	خطای مربوط به برد I/O
A5	خطای 34.32	خطای مربوط به محفظه ی ایگنیشن
HF	خطای 34.64	خطای مربوط به
	خطای 34.400	خطای کل دستگاه



34.4

