

Rational	کارخانه سازنده
iCombi	سری
iCombi pro	مدل
37	کد خطا
Moisture control via P1 incorrect	نام خطا
کنترل رطوبت از طریق P1 به درستی انجام نمی شود.	


**علت:** مقادیر سنسور اختلاف فشار-P1- در محدوده مورد انتظار نیست.

**دلایل ممکن:** گرفتگی شیلنگ های متصل به سنسور P1، خرابی عایق ترموکوپل، خرابی سنسور B4

**نحوه ی تست:**

#### بررسی سنسور

- با استفاده از منو، دستگاه را خنک کنید.
  - در بخش تنظیمات دستی -Manual operating- دستگاه را روی حالت بخار قرار دهید.
  - سپس سنسور را در سه حالت ولتاژی زیر بررسی کنید:
1. در حالت 0.5 ولت: در صورت نبود خروجی، ولتاژ سنسور را تعویض کنید.
  2. بین 1 تا 2 ولت: در صورت نبود ولتاژ خروجی، شیلنگ های متصل به سنسور را تمیز کنید.
  3. بین 2.7 تا 4.7 ولت: در صورت وجود ولتاژ خروجی، ترموکوپل رطوبت B4- و عایقش را بررسی کنید.





37

دستگاه را روی دمای 40 درجه سانتی گراد تنظیم کنید و سپس حالت بخار steam را در فعال کنید. مقدار P1 را برای خطایابی مشخص کنید.

