

Unox	کارخانه سازنده
BAKERLUX SHOP PRO	سری
All XEFT unit	مدل
TODCE	کد خطا
The oven does not cook evenly	نام خطا
پخت ناهمگن	

علت: عدم توزیع متوازن حرارت در محفظه

دلایل ممکن: ایراد برد تغذیه، ایراد سنسور، خرابی گسکت، گرفتگی دودکش، خرابی شیر برقی، ایراد المنت

نحوه ی تست:

- بررسی کنید که از سینی اصلی استفاده شده است.
- تراز بودن دستگاه را از همه جهات بررسی کنید.
- با استفاده از فایل های شرایط نصب موارد حائز اهمیت اعم از فواصل و تهویه را بررسی کنید.
- سلامت گسکت ها را بررسی کنید.
- مقاومت سنسور را بررسی کنید، این میزان معادل ۱۱۰ اهم در دمای ۲۵ درجه است.
- عدم گرفتگی دودکش را بررسی کنید.
- مقاومت المنت را بررسی کنید.
- بررسی دما
 - دمای سنسور نزدیک محافظ فن و پایین محفظه را با استفاده از یک سنسور خارجی محاسبه کنید.
 - اگر اختلاف مقدار واقعی و تعیین شده، کمتر از ۵ درجه است، باید OFFSET را اعمال کنید.
 - وارد منو سرویس شوید.
 - با توجه به میزان اختلاف محاسبه شده، میزان مورد نظر را بعنوان آفست سنسور پشت (تحت عنوان OF1) وارد کنید.
- برد تغذیه را تعویض کنید.
- سنسور را تعویض کنید.

توصیه!

- ✓ توجه کنید که دمای preheat، ۳۰ درجه بیشتر از دمای پخت باشد.
- ✓ دستگاه حدود ۳۰-۱۵ دقیقه با دمای حداکثری (۲۶۰ درجه سانتی گراد) روشن شود و سپس شروع به کار کنید.

سوال؟

۱. آیا این مشکل از ابتدا کارکرد وجود داشته است؟
۲. این مشکل برای همه دستور پخت ها اتفاق می افتد؟
۳. آیا این مشکل برای این دستور پخت در همه دستگاه های مشابه وجود دارد؟



