


| | |
|------------|----------------|
| Rational | کارخانه سازنده |
| iCombi | سری |
| iCombi pro | مدل |
| 34.4 | کد خطا |
| BUS | نام خطا |
| باس | |

علت: ارتباط با موتور فن پایین از طریق باس انجام نمی شود.

دلایل ممکن: ایراد موتور فن پایینی، خرابی کنتاکتور، ایراد کابل bus

نحوه ی تست:



○ روشن بودن ال ای دی موتور فن بالایی را بررسی کنید.

- در صورت وجود ولتاژ ورودی، کنتاکتور و در غیر این صورت موتور فن را تعویض کنید.

○ کابل BUS را تست و در صورت عدم رفع خطا، آن را تعویض کنید.

○ تست موتور فن

- وارد منو تکنسین شوید. رمز: TECLEVEL
- وارد تست عملکردی شوید
- گزینه ی موتور m1 -در مدل 20 سینی، موتور پایین- را انتخاب کنید.

زیر خطاهای 34 در مورد bus

| | | |
|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| در مدل 6 سینی (m1) | | |
| خطای 34.1 | خطای مربوط به موتور فن | در مدل 10 سینی، موتور بالا (m16) |
| | | در مدل 20 سینی، موتور بالا (m22) |
| خطای 34.2 | خطای مربوط به موتور فن | در مدل 10 سینی، موتور پایین (m1) |
| | | در مدل 20 سینی، موتور وسط (m16) |
| خطای 34.4 | خطای مربوط به موتور فن | در مدل 20 سینی، موتور پایین (m1) |
| خطای 34.8 | خطای مربوط به برد پمپ | A13 pcb |
| خطای 34.16 | خطای مربوط به برد I/O | A10 pcb |
| خطای 34.32 | خطای مربوط به محفظه ی ایگنیشن | A5 |
| خطای 34.64 | خطای مربوط به | HF |
| خطای 34.400 | خطای کل دستگاه | |

34.4

