

Electrolux	کارخانه سازنده
Hood Dishwasher	سری
EHT8/HHT8/KHT8/NHT8/XHT8/VHT7/ZHT8/AHT8I/ EHT8I/HHT8I/XHT8I/VHT7I/ZHT8I/ZHT8TI/EHT8TI	مدل
C5	کد خطا
Tank temperature sensor out of order	نام خطا
سنسور دمای تانک خارج از دسترس است	

* این خطا موجب توقف کار دستگاه نمی‌شود.

علت: اطلاعات سنسور دمای تانک در توسط برد کنترل دریافت نمی‌شود.

دلایل ممکن: سنسور دما اتصال کوتاه شده است (کد: ۰۰۷۵۹)

نحوه تست:

○ بررسی اتصال کوتاه


- سنسور را از برد خارج کرده، اهم متر را در حالت بازر قرار داده و اتصال دو پایه سنسور را بررسی کنید.
- در صورت معیوب بودن سنسور را تعویض کنید.

○ عدم اتصال و قرارگیری صحیح سنسور دما

- اتصال کوتاه شدن سنسور در قسمت اتصال به برد را بررسی کنید.

○ معیوب بودن برد

- برد را تعویض کرده و از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید.





خطای C5

آیا سنسور از لحاظ
فیزیکی سالم است؟

خیر

سنسور را تعویض کنید.

کد: ۰۰۷۵۹

بله

سنسور را جدا کرده و با استفاده
از اهم‌تر اتصال کوتاه شدن
پایه‌های سنسور را بررسی کنید.

آیا پایه‌های سنسور اتصال
کوتاه شده است؟

خیر

سنسور را تعویض کنید.

بله

با استفاده از اهم‌تر سلامت
کابل اتصال سنسور را
بررسی کنید.

آیا کابل سالم است؟

خیر

کابل را تعویض کنید.

با واحد فنی تماس بگیرید

بله

با استفاده از اهم‌تر اتصال
کوتاه شدن سنسور را سمت
کانکتور بررسی کنید.

آیا کانکتور تمیز است؟

خیر

با اسپری پایه‌های کانکتور
را تمیز کنید.

بله

برد را تعمیر یا تعویض
کنید.

کد: ۰۰۷۴۷

