

Rational	کارخانه سازنده
iCombi	سری
iCombi pro	مدل
37	کد خطا
Moisture control via P1 incorrect	نام خطا
کنترل رطوبت از طریق P1 به درستی انجام نمی شود.	


علت: مقادیر سنسور اختلاف فشار-P1- در محدوده مورد انتظار نیست.

دلایل ممکن: گرفتگی شیلنگ های متصل به سنسور P1، خرابی عایق ترموکوپل، خرابی سنسور B4

نحوه ی تست:

بررسی سنسور

- دستگاه را روی حالت سرد تنظیم کنید.
 - در بخش تنظیمات دستی -Manual operating- دستگاه را روی حالت بخار قرار دهید.
 - سپس سنسور را در سه حالت ولتاژی زیر بررسی کنید:
1. در حالت 0.5 ولت: در صورت نبود ولتاژ خروجی ولتاژ سنسور را تعویض کنید.
 2. بین 1 تا 2 ولت: در صورت نبود ولتاژ خروجی شیلنگ های متصل به سنسور را تمیز کنید.
 3. بین 2.7 تا 4.7 ولت: در صورت وجود ولتاژ خروجی ترموکوپل رطوبت -B4- و عایقش را بررسی کنید.





37

دستگاه را روی روی وضعیت سرد cold تنظیم کنید تا به دمای 40 درجه سانتی گراد برسد و سپس حالت بخار steam را در فعال کنید. مقدار P1 را برای خطایابی مشخص کنید.

