

Unox	کارخانه سازنده
BAKERLUX SHOP PRO	سری
All XEFT unit	مدل
AL02-A09	کد خطا
lack of Communication warning	نام خطا
خطای ارتباطی	

علت: عدم انتقال اطلاعات بین برد پروفر و برد فر

دلایل ممکن: عدم قرارگیری درست سوکت کابل شبکه در بردهای تغذیه فر و پروفر، ایراد کابل شبکه، ایراد برد تغذیه پروفر، خرابی برد تغذیه فر

نحوه ی تست:

- کابل شبکه را که رابط بین برد تغذیه پروفر به برد تغذیه فر است را بررسی کنید.
 - کابل را بکشید و مجدد متصل کنید.
 - اتصال دو سر هر ۴ سیم کابل را یک به یک بررسی کنید.
- کابل را تعویض کنید.
- برد تغذیه پروفر را تعویض کنید.
- در صورتی که کماکان خطا ظاهر می شود، برد تغذیه پروفر قدیمی را مجدد به دستگاه متصل کنید و در عوض برد تغذیه فر را تعویض کنید.

AL02
A09

کابل شبکه را که رابط بین برد
تغذیه پروف فر به برد تغذیه فر
است را بررسی کنید.

کابل را تعویض کنید.

در صورتی که خطا
رفع نشد، مراحل زیر
را طی کنید.

برد تغذیه پروف فر را
تعویض کنید.

پس از تعویض برد فر، در صورتی که
خطا کماکان ظاهر می شود، برد تغذیه
پروف فر قدیمی را مجدد به دستگاه
متصل و در عوض برد تغذیه فر را
تعویض کنید.