

Rational	کارخانه سازنده
iCombi	سری
iCombi pro	مدل
44	کد خطا
Temperature increase is not detected	نام خطا
افزایش دما تشخیص داده نمی‌شود	

علت: افزایش دما، توسط سنسور محفظه پخت و B1 تشخیص داده نمی‌شود.

دلایل ممکن: خرابی هیتر بخار، خرابی SSR، گرفتگی نازل بخار

نحوه ی تست:

- تست عملکردی جریان مصرفی
 - وارد منو تکنسین شوید
 - گزینه ی خطایابی را انتخاب کنید
 - گزینه هیتر بخار را انتخاب کنید.
- جریان مصرفی را اندازه‌گیری کنید.
 - هیتر بخار یا SSR را بررسی کنید.
 - گرفتگی نازل را بررسی کنید.

44

در آغاز فرایند شستشو بویلر افزایش دما توسط
حسگر محفظه پخت و پز B1 تشخیص داده نمی‌شود.
E/2, energy optimisation, steam heater faulty

در تست عملکردی، جریان مصرفی
گرمکن بخار - steam heater - را
اندازگیری کنید.

آیا جریان مصرفی
مناسب است؟

هیتر بخار یا SSR را در زمان
عملکردن، بررسی کنید.

عدم گرفتگی نازل بخار در
محفظه‌ی پخت را بررسی
کنید.

خطاها را با اجرای برنامه شستشو و در بخش تست
عملکردی در حالت CleanJet ریست کنید.



عملکرد صحیح SSR با استفاده از اندازه گیری ولتاژ آزمایش شود.

دستگاه را روی حالت بخار قرار دهید و زمان را روی یک ساعت تنظیم کنید.

- در کابین را باز کنید.
- ولت متر را به A1/B1 و A2 (2-pol SSR) و در صورتی که (4-pol SSR) باشد، C1/D1 و C2 متصل کنید.
- در صورت سالم بودن SSR ولتاژ خط قابل اندازه گیری شده ۱۲۰ ولت است.
- در کابین را ببندید.
- SSR سالم است اگر ولتاژ خط اندازه گیری شده، زیر ۱.۵ ولت باشد.
- همین مراحل را برای حالت هوای گرم روی دمای ۳۰۰ درجه سانتی گراد مجدداً تکرار کنید.

Superservice