

Rational	کارخانه سازنده
iCombi	سری
All iCombi`s unit	مدل
MFR5	کد خطا
Non-uniform cooking result	نام خطا
پخت ناهمگن	

علت: ایراد مواد اولیه و دستور پخت، مشکل رطوبت

دلایل ممکن: خرابی شیر برقی Clima، ایراد سنسور و ترموکوپل

نحوه ی تست:

- خطای 37 را بررسی کنید.
- خطای MFR5 که کالیبراسیون رطوبت است، را بررسی کنید.
- بررسی خطای ناشی از P1 و B4 :
- وارد منو تکنسین شوید. رمز TECLEVEL
- در بخش خطایابی Diagnosis گزینه‌های مربوط به P1 و B4 را بررسی کنید.

پخت نامتقارن

وارد منو تکنسین شوید.
رمز TECLEVEL

وارد بخش
Diagnosis شوید.

وضعیت سنسور P1 و
ترموکوپل رطوبت B4 را
بررسی کنید.

کارت خطای ۳۷ را نیز به
صورت همزمان بررسی
کنید.

لوله‌ی تهویه از محفظه
کنترل تا بالای دستگاه را
تمیز کنید.

بررسی کنید که شیر
برقی Y5 -Clima به
درستی بسته شده باشد.

خطای مربوط به
کالبرسیون MFR5
را بررسی کنید.

دلایلی که منجر به پخت ناهمگن می‌شود.
دستگاه وارد فاز پیش پخت نمی‌شود
استفاده نادرست از تجهیزات
هم اندازه نبودن و پایین بودن کیفیت مواد اولیه
مناسب نبودن کیفیت رطوبت‌زدایی
معیوب بودن شیر برقی clima
نشستی آب از درب محفظه
درست بسته نشدن درب محفظه

توصیه می‌شود که برای لوله‌ی تهویه
رطوبت‌زدایی کنید.