


Rational	کارخانه سازنده
iCombi	سری
iCombi pro	مدل
34.2	کد خطا
BUS	نام خطا
کابل انتقال اطلاعات	

علت: ارتباط با موتور فن پایین در مدل ده سینی و موتور فن وسط در مدل بیست سینی از طریق bus انجام نمی‌شود.

دلایل ممکن: ایراد موتور فن، خرابی کنتاکتور، ایراد کابل bus

نحوه ی تست:

- روشن بودن ال ای دی موتور فن با توجه به جدول زیر، را بررسی کنید.
 - در صورت وجود ولتاژ ورودی، کنتاکتور و در غیر این صورت موتور فن را تعویض کنید.
- کابل BUS را برای هرگونه قطعی بررسی کنید و در صورت عدم رفع خطا، آن را تعویض کنید.
- تست موتور فن
 - وارد منو تکنسین -service level- شوید. رمز: TECLEVEL
 - وارد تست عملکرد function test شوید
- گزینه ی موتور متناظر با مدل را با استفاده از جدول زیر انتخاب کنید.



زیر خطاهای 34 در مورد bus

خطای 34.1	خطای مربوط به موتور فن	در مدل 6سینی (m1)
		در مدل 10سینی، موتور بالا (m16)
		در مدل 20سینی، موتور بالا (m22)
خطای 34.2	خطای مربوط به موتور فن	در مدل 10سینی، موتور پایین (m1)
		در مدل 20سینی، موتور وسط (m16)
خطای 34.4	خطای مربوط به موتور فن	در مدل 20سینی، موتور پایین (m1)
خطای 34.8	خطای مربوط به برد پمپ	A13 pcb
خطای 34.16	خطای مربوط به برد I/O	A10 pcb
خطای 34.32	خطای مربوط به محفظه ی ایگنیشن	A5
خطای 34.64	خطای مربوط به	HF
خطای 34.400	خطای کل دستگاه	



34.2

