

# TRANSFORMATORI

$$U = 4.44 \cdot f \cdot N \cdot \Phi_{max} \quad B_{max} = \frac{\Phi_{max}}{S} [T]$$

$$\Phi [Vs]$$

zakon protjecanja:  $\oint H dl = NI = \Theta$

$$H_{max} \cdot l_{sr} = N \cdot I_{max} = \Theta_{max} \quad (l_{sr} = 2l_{sr}\pi = D_{sr}\pi) \quad B = \mu H$$

Ohmov zakon za mag. kng:

$$\Phi = \frac{NI}{R_m} = \frac{\Theta}{R_m}, \quad R_m = \frac{1}{\mu} \cdot \frac{l_{sr}}{S}, \quad I_{max} = \sqrt{2} \cdot I$$

$$L = \frac{N \cdot \Phi_{max}}{I_{max}} = \frac{N \cdot B_{max} \cdot S}{\sqrt{2} \cdot I} = \frac{N \cdot S}{\sqrt{2} \cdot I} \cdot \frac{\sqrt{2} \cdot N \cdot I \cdot \mu}{l_{sr}} = \frac{N^2 \mu S}{l_{sr}} = \frac{N^2}{R_m}, \quad X = \omega L$$


$$P_h = k_h f \cdot B \quad P_v = k_v f^2 B$$

Ukupni prijenosni omjer paralelnih trafosa:  $\frac{U_1}{U_2} = \frac{U_{11}}{U_{21}} \cdot \frac{U_{12}}{U_{22}}$

$$U_{1T2} = U_{2T1} \quad U_{2T2} = U_{1T2} \cdot \frac{U_2}{U_1}$$

## NADOMJESNE SCHEME


P.H:



$$a = \frac{U_{1n}}{U_2} \quad P_0 = \frac{U_{1n}^2}{R_0} \quad I_{0r} = \frac{U_{1n}}{R_0}$$

$$I_0^2 = I_{0r}^2 + I_{0\mu}^2 \quad X_0 = \frac{U_{1n}}{I_{0\mu}}$$

KS:



$$Z_K = \frac{U_K}{I_{Kn}} \quad R_K = \frac{P_K}{I_{Kn}^2}$$

$$X_K = \sqrt{Z_K^2 - R_K^2}$$

ako nije drukčije  
zadano

$$X_{1\sigma} = X_{2\sigma} = \frac{X_K}{2}$$

$$R_1 = R_2' = \frac{R_K}{2}$$

relative vrijednosti:  $S_n = U_n I_n (\text{VA}) \rightarrow 3\phi$

$$z_b = \frac{U_{1n}^2}{S_n}$$

$$R_0\% = \frac{R_0}{z_b} \cdot 100\% = \frac{U_{1n}}{I_{0r}} \cdot 100\%$$

$$X_0\% = \frac{X_0}{z_b} \cdot 100\% = \frac{U_{1n}}{I_{0\mu}}$$

$$R_{1\sigma}' = R_{2\sigma}' = \frac{R_K}{2} \cdot 100\%$$

$$X_{1\sigma}' = X_{2\sigma}' = \frac{X_K}{2} \cdot 100\%$$

Opcenito kad nad. shema:

$$I_{1n} = \frac{S_n}{V_{1n}} \quad I_{2n} = \frac{S_n}{V_{2n}} \quad \mu_r = \frac{P_k}{S_n} \cdot 100\% \quad , \quad \mu_k = \sqrt{\mu_r^2 + \mu_s^2} \quad , \quad \mu_{s25} = \mu_{s75} \rightarrow \text{ne mijenja se s temp}$$

$$b = \frac{235 + 75}{235 + 25} \rightarrow \text{faktor za } C_u \text{ za preračunavanje (otpornost) s } 25^\circ \text{ na } 75^\circ$$

$$P_k = P_{cv} + P_{dod} = (R_{1cv} + R'_{2cv}) \cdot I_1^2 + P_{dod}$$

$$P_{cv25} = I_{1n}^2 R_{1cv} + I_{2n}^2 \cdot R_{225}$$

$$P_{cv75} = b \cdot P_{cv25} + P_{dod75} = \frac{P_{dodcv}}{b} = P_{k75}$$

$$R_{k\%} = \mu_r\% \quad , \quad X_{k\%} = \mu_s\%$$

$$R_{k\%} = \frac{R_k}{Z_b} = \frac{\frac{P_k}{I_{1n}^2}}{\frac{V_{1n}^2}{S_n}} = \frac{P_k}{S_n} = \mu_r \quad Z_{k\%} = \frac{Z_k}{Z_b} = \frac{\frac{V_k}{I_{1n}}}{\frac{V_{1n}}{S_n}} = \frac{V_k}{V_{1n}} = \mu_k$$

$$R_{1\%} = \frac{R_{1cv}}{Z_b} \cdot b \quad R'_{2cv\%} = \frac{R_{2cv}}{Z_b} \cdot a^2 \cdot b$$

$$R_{dod\%} = R_{k\%} - R_{1\%} - R'_{2cv\%} \quad R'_{2\%} = R'_{2cv\%} + R_{dod\%}$$

- kad struja k.s. nije nazivna:  $\frac{I_k}{I_{kn}} = \frac{V_k}{V_{kn}}$

- neovisno o spaj. trafosa:  $Z_k = \frac{R_{st}}{2}$

- VAŽNO: kod 3-f trafosa -  $P > \underline{\underline{3I^2R}}$  isto i kod  $P_{dod}$

$$= i = \frac{V_n}{R} \quad P_0 = \frac{V_F^2}{\frac{P_0}{3}} = \frac{(\sqrt{3} V_k)^2}{P_0} = \frac{V_k^2}{P_0}$$

- pad napona u trafu:  $\Delta u = d (\mu_r \cos t_2 + \mu_s \sin t_2 + 0.005 d (\mu_r \cos t_2 - \mu_s \sin t_2)^2)$

$$\alpha = \frac{S}{S_n} = \frac{Z_2}{Z_{2n}} \quad \text{- kad je } \cos t \text{ nap } \rightarrow \sin t < 0$$

gledano s primara:  $\Delta V = \Delta u \cdot V_{1n} \Rightarrow V_2' = V_{1n} - \Delta V$

gledano sa sek.:  $\Delta V = \Delta u \cdot V_{2n} \Rightarrow V_2 = V_{2n} - \Delta u$

KORISNOST:

$$\eta = 1 - \frac{P_0 + d^2 P_{k75}}{P} = 1 - \frac{P_0 + d^2 P_{tn}}{d S_n \cos \varphi}$$


$$\frac{d\eta}{d\alpha} = 0 \Rightarrow \boxed{d_{\max} = \sqrt{\frac{P_0}{P_{tn}}}} \quad \text{za } \eta = \eta_{\max}$$

nazivna korisnost:  $\alpha = 1, \cos \varphi = 1$

# AUTOTRANSFORMATOR I TIPSKA SNAGA



GRAFIČAR LUDBREG



$$I_{1a} = I_{2n} = \frac{S_n}{U_{2n}}$$

$$S_a = U_{1a} I_{1a} = (U_{1n} + U_{2n}) I_{2n} = \frac{U_{1n}}{U_{1n} - U_{2n}} \cdot S_n$$

$$\mu_e = \frac{U_{1e}}{U_n} \quad \mu_{ea} = \mu_e \cdot \frac{U_{1a} - U_{2a}}{U_{1a}}$$

$$\eta_a = \frac{S_a \cos \varphi - P_0 + P_k}{S_a \cos \varphi}$$

## PARALELNI RAD TRANSFORMATORA

$$S_{dop} = \mu_{e \min} \sum \frac{S_{ni}}{\mu_{ei}}$$

$$S_i = S_{ni} \cdot \frac{S \cdot \mu_{e \min}}{S_{dop} \cdot \mu_{ei}}$$

$$Z_{ei} = \frac{U_n^2 \cdot \mu_{ei}}{100 \cdot S_{ni}}$$

$$d_i = \frac{\mu_{e \min}}{\mu_{ei}} \cdot d$$

$$\eta = 1 - \frac{P_0 + d_1^2 P_{t1} + P_{02} + d_2^2 P_{t2} + \dots}{S_{dop} \cos \varphi}$$

## ZAGRIJAVANJE TRANSFORMATORA

- od početne nadtemperature  $\vartheta_0$ :  $\vartheta = \vartheta_0 + (\vartheta_m - \vartheta_0) \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$
- hladno stanje  $\rightarrow \vartheta_0 = 0$
- konačno zagrijanje  $\vartheta_m$  prop. je ukupnim gubicima u trafov:

$$\frac{\vartheta_{m1}}{\vartheta_{m2}} = \frac{P_0 + d_1^2 P_t}{P_0 + P_t}$$

- dok temp. okolne pada, dozvoljena nadtemperatura raste  $\vartheta_0$
- $$\vartheta_{m1} + \vartheta_{ok} = \vartheta_{m2} + \vartheta_{ok}$$

~~PROJEKAT~~ **PROTJEKATSE, IND. NAPON**

$$n = \frac{60f}{p}, \quad k_{ms} = \frac{1}{A_s} = \frac{s}{A_0} = \frac{s}{4\pi \cdot 10^{-7}}$$

obino protjecanje:



 $\theta_s = B_s \cdot k_{ms} \rightarrow$  skretno pulzirajućim protjecanjima triju faznih namota

$$\theta_{1f} = \frac{2}{3} \theta_s$$

$$\theta = N I$$

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \frac{n}{60} = \frac{n\pi}{30}$$

$$E = B l v, \quad v = \omega r$$

prostorno  
razostajanje

pulzirajuća protjecanja  $\Rightarrow$  rastave se na 2 obitelja: direktno i inverzno:  
po namotima

$$\theta_{x,t,A} = \theta_{1A} \cos \omega t \sin \frac{\pi}{\pi p} x$$

$$\theta_{x,t,B} = \theta_{1B} \cos \left( \omega t - \frac{2\pi}{3} \right) \sin \left( \frac{\pi}{\pi p} x - \frac{2\pi}{3} \right)$$

$$\theta_{x,t,C} = \theta_{1C} \cos \left( \omega t - \frac{4\pi}{3} \right) \sin \left( \frac{\pi}{\pi p} x - \frac{4\pi}{3} \right)$$

$$\theta_{x,t,A} = \frac{1}{2} \theta_1 \sin \left( \frac{\pi}{\pi p} x - \omega t \right) + \frac{1}{2} \theta_1 \sin \left( \frac{\pi}{\pi p} x + \omega t \right)$$

$$\theta_{x,t,B} = \frac{1}{2} \theta_1 \sin \left( \frac{\pi}{\pi p} x - \omega t \right) + \frac{1}{2} \theta_1 \sin \left( \frac{\pi}{\pi p} x + \omega t - \frac{4\pi}{3} \right) +$$


$\Rightarrow$  Uk. protjecanje je sastavljeno od 3 dioeva

$$\theta_{x,t,C} = \frac{1}{2} \theta_1 \sin \left( \frac{\pi}{\pi p} x - \omega t \right) + \frac{1}{2} \theta_1 \sin \left( \frac{\pi}{\pi p} x + \omega t - \frac{2\pi}{3} \right)$$

svake faze, koja su u svakom trenutku na

istom položaju u prostoru

$$\sum \theta_{x,t,ABC} = \theta_d + \theta_i = \frac{3}{2} \theta_1 \sin \left( \frac{\pi}{\pi p} x - \omega t \right) + 0$$





## SINKROM STROJEVI

$$n = \frac{60f}{p}$$

Š broj paripolova


TURBOGENERATOR - s neistaknutim polovima

HIDROGENERATOR - s istaknutim polovima

### VEKTORSKO - FAZORSKI DIJAGRAM

- 1) napon  $U$  okomito iz ishodišta
- 2) struja pod kutem  $\varphi$  odnose na  $U$ . ind  $\rightarrow$  desno kap  $\rightarrow$  lijevo
- 3) od vrha  $U$  okomito na  $I$  tle  $I X_s$
- 4)  $E_0$  se dobije spajanjem ishodišta s vrhom  $I X_s$ .  $\delta$  je kut između  $U$  i  $E_0 \rightarrow$  kut opterećenja
- 5)  $I_{f0} \perp U$ ,  $I_f \perp E_0$
- 6) spoj vrhovi fazora  $I_f$  i  $I_{f0}$  je  $gI \rightarrow$  reaktivna armature  $\parallel I$


1)



2)

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{a}{b}$$

$$E_0^2 = U_n^2 + (I X_d)^2 - 2 U_n I X_d \cos \beta$$




$\rightarrow \cos \beta$  kap.

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

TURBO-  
GENE-  
RATOR

HIDROGENERATOR: - izražene su reaktancije u dig osi  $\rightarrow X_d$  i  $X_q$



$$\tan \psi = \frac{I X_d + U_n \sin \phi}{U_n \cos \phi} \Rightarrow \psi$$

$$E_0 = \sqrt{U_n^2 - (I X_q \cos \psi)^2} + I X_d \sin \psi$$

# RAZLIJEENA SNAGA I MOMENT

$$P = \frac{E_{oph} \cdot \underline{U}_n}{\underline{X}_d} \cdot \sin \delta + \frac{U_n^2}{2} \left( \frac{1}{\underline{X}_q} - \frac{1}{\underline{X}_d} \right) \sin 2\delta$$

MAX snaga:  $\frac{dP}{d\delta} = 0 \Rightarrow \delta_{pr}$  (prekritno) reluktantna snaga


$$P_{pr} = P_{pr} \cdot \sin \delta$$

$$\left. \begin{aligned} I_d X_d &= U_n \cos \delta \\ I_q X_q &= U_n \sin \delta \end{aligned} \right\} I = \sqrt{I_d^2 + I_q^2}$$

$$\cos 2\delta = 2\cos^2 \delta - 1$$



## ASINEROM MOTORI



-stet. i rot polje se vrte istom brzinom  
-ukupna brzina vrtnje rotorskog polja u odnosu na jednu fiksnu točku statora ( $n_s$ ) je zbog brzine obretnog polja rotora u odnosu na rotor ( $n_r$ ) i brzine rotora na jednu fiksnu točku statora

$$n_s = \frac{60 f_s}{p} [\text{min}^{-1}]$$

klizanje  $s = \frac{n_s - n}{n_s} \rightarrow$  razlika brzine vrtnje rotora  $n$  i obretnog polja  $n_s$

$f_r = s \cdot f_s \rightarrow$  frekvencija struje u rotoru  $\rightarrow$  može biti  $< 0$

$n_{r, \text{rotor}} = n_s - n_{\text{rotor}}$   $n_{r, \text{stator}} = n_{r, \text{rotor}} + n_{\text{rotor}}$

$\rightarrow$  brzina u obr. protjecanja rotora u odnosu na rotor


$n_{rs} = n_{r, \text{stator}} - n_{s, \text{stator}}$

$\rightarrow$  rot. protjecanja u odnosu na statorsko

Snaga:  $P = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L \cdot \cos \varphi$   $P_\Delta = \sqrt{3} \cdot U_\Delta \cdot I_\Delta \cdot \cos \varphi = 3 U_\Delta I_\Delta \cos \varphi$


$P_Y = \sqrt{3} \cdot \sqrt{3} \cdot U_\Delta \cdot I_\Delta \cdot \cos \varphi = 3 U_\Delta I_\Delta \cos \varphi$

$M_\Delta Y = M_\Delta \Delta \cdot \left( \frac{U_\Delta Y}{U_\Delta \Delta} \right)^2$



-Pregrijavanje namota  $\Delta$  ili  $Y \rightarrow$  projektirani fazne struje. Ako su iste, nema pregrijavanja

GEN-MOT - EOC:




$$n_s = \frac{60 f_s}{p}$$

FAZNA SNAGA:

$P_{re} = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L \cdot \sin \varphi$

Gubici:



Potr - snaga obrotow mag polja

Prel → gubici u namotu (rotorski gubici)

P1 → snaga iz mreze

PFes → gubici u Fe stat

P2 → snaga na osovini

Pgs → ukupni stat. gub.

Psel → gubici namota statora

$$P_{1n} = \sqrt{3} U_n \cdot \cos \phi$$

P2n → zadano u zadatku

$$\eta = \frac{P_2}{P_1}$$

$$P = M \cdot \omega \rightarrow \frac{n_n \pi}{30}$$

Mala krizanja:  $\frac{r_r}{s_n} \gg X_{or}$

napon izmedu kutova

→ otpor rotora po fazi

$$R_r = \frac{R_{st}}{2}$$


→ otpor izmedu kliznih kutova rotora (otpor izmedu stator i r)

$$\text{Struja faze rotora: } I_{rf} = \frac{E_{ro}}{\sqrt{\left(\frac{R_r}{s}\right)^2 + X_{or}^2}}$$

$$\Rightarrow P_{rel} = 3 \cdot I_r^2 \cdot R_r$$

$$E_{ro, f} = \frac{E_{ro}}{\sqrt{3}}$$

- kavezni motor:  $p=2$  (4-polni)   
 - nazivni podaci  $\Rightarrow P_{2n}$



$$\text{Elektromagnetski moment: } M_{em} = \frac{P_{otr}}{\frac{n_s \pi}{30}}$$

kratki spoj:

$$P_{sel} = \frac{3}{2} I_s^2 \cdot R_{st}$$

$$M_E + M_{tr} = \frac{P_{rel}}{\frac{n_s \pi}{30}}$$



nazivni napon (preračunavanje):

$$I_{en} = I_E \cdot \frac{U_n}{U_E} \quad P_{en} = P_E \left( \frac{U_n}{U_E} \right)^2$$


$$P_{reln} = P_{en} - \frac{3}{2} I_{en}^2 R_{st} \quad M_{En} = M_E \cdot \left( \frac{U_n}{U_E} \right)^2$$

$$M_{en} + M_{tr, v} = \frac{P_{reln}}{\frac{n_s \pi}{30}}$$

PH i ES:



PH:







# trgonom novi marof

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI ZA TRGOVINU I USLUGE, 42220 NOVI MAROF, Varaždinska 13

Telefoni: centrala (042) 611-155, direktor 612-755, komercijalni direktor 611-258

Komercijala: prehrana 205-139 (tel-fax), neprehrana 205-142 (tel-fax), građevni materijali, tehnička roba i poljoprivreda 611-255, fax 612-331,

Distributivni centar Ljubešćica: 623-438, 623-388, 623-361, fax 623-432, Financije: 611-336 (tel-fax)

E-mail: trgonom@trgonom.hr / Web: www.trgonom.hr

$$Z_e = Z_s + Z_r$$

$$P_e = 3 I_e^2 Z_e = 3 I_e^2 (Z_s + Z_r), \quad I_e = \frac{I_{L1}}{\sqrt{3}} (Y || \Delta)$$

$$Z_e = \frac{V_e}{I_e} \quad X_e = \sqrt{Z_e^2 - R_e^2} \quad X_{os} = X_{or} = \frac{X_e}{2}$$

$$PH: I_o = \frac{I_{L1}}{\sqrt{3}} (Y || \Delta); \quad Z_o = \frac{V_o}{I_o}$$

$$P'_o = P_o - 3 I_o^2 R_s \rightarrow \text{uzi gubici P.H.} \rightarrow P_{Fe} + P_{meh}$$

$$E_o \approx V_o - I_o X_{os}$$

$$P_{Fe} = 3 \frac{E_o^2}{R_o}; \quad I_{or} = \frac{E_o}{R_o}; \quad I_M = \sqrt{\frac{I_o^2 - I_{or}^2}{3}} \rightarrow \Delta$$



$$X_m = \frac{E_o}{I_M}$$

- kod PH se  $R_s$  zanemaruje

općenito kod nad. shema:

$$\vec{I}_s = I_n \cos \phi + j I_n \sin \phi \Rightarrow \vec{I}_r = -\vec{I}_o + \vec{I}_s$$

Klossova jednačica (pojednostavljen oblik):  $\frac{M_n}{M_{max}} = \frac{2}{\frac{s_n}{s_{max}} + \frac{s_{max}}{s_n}}$



$$U_{F\Delta} = U_{F\Delta} = U_m$$

$$I_{F\Delta} = \frac{I_{L\Delta}}{\sqrt{3}}$$

$$U_{FY} = \frac{U_{LY}}{\sqrt{2}} = \frac{U_m}{\sqrt{3}}$$

$$I_{FY} = I_{LY}$$

$$U_{FY} = U_{\Delta}$$

$$\frac{I_{FY}}{I_{F\Delta}} = \frac{U_{FY}}{U_{F\Delta}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{I_{LY}}{I_{L\Delta}} = \frac{I_{FY}}{\sqrt{3} I_{F\Delta}} = \frac{1}{3} \Rightarrow I_{LY} = \frac{1}{3} I_{L\Delta}$$

**PRESPAJANJA**

$Y \rightarrow \Delta$

Zadovoljan potrošač, to je naš cilj!

Potrebna struja  $\Rightarrow \underline{I_{cr}}$

2. DIO

— ako se v rotirajućoj kugli daju vanjski otpori:  $I_{cr} = \text{konst}$


— Moment kojim je motor opterećen:  $\frac{M_n}{s_n} = \frac{M_1}{s_1}$

— Napensko-frekv. pretvaranje:  $n_s - n_1 = n_{s2} - n_2$


$$P_{rel} = s \cdot P_{otr} = s \frac{P_{meh}}{1-s} \approx \frac{s}{1-s} \hat{P}_2 = \frac{s}{1-s} M_2 \omega_2 = \frac{s}{1-s} M_2 \omega_s (1-s) = s M_2 \frac{n_s \pi}{30}$$

DODAVANJE OTPORA:


$$I_r > \text{konst} = \frac{E_{ro}}{\sqrt{\left(\frac{R_r}{s_1}\right)^2 + X_r^2}} = \frac{E_{ro}}{\sqrt{\left(\frac{R_r + R_{dod}}{s_2}\right)^2 + X_r^2}} \Rightarrow \frac{R_r}{s_1} = \frac{R_r + R_{dod}}{s_2}$$



smanjenje napona  $\rightarrow$  moment je proporcionalan  $n a^2$   
 $M = f(v^2)$



smanjenje  $U$ ;  $f$  ( $\frac{U}{f} = \text{konst}$ )



$$\frac{M_n}{s_n} = \frac{M_1}{s_1}$$

$$n_s - n_1 = n_{s2} - n_2$$