

Teorija električnih strojeva i transformatora

Ak. god. 2012./2013.

Službeni podsjetnik

$$U = 4,44 \cdot f \cdot N \cdot \Phi$$

$$P_h = k_h f B^2$$

$$P_v = k_v f^2 B^2$$

$$b = \frac{235 + g_2}{235 + g_1}$$

$$Z_b = \frac{U_f}{I_f} = 3 \frac{U_f^2}{S_n}$$

$$\eta = 1 - \frac{P_0 + \alpha^2 P_{tn}}{\alpha S_n \cos \varphi_2}$$

$$\alpha_{\max} = \sqrt{\frac{P_0}{P_{tn}}} \text{ za } \eta = \eta_{\max}$$

$$S_a = S_n \frac{U_{1a}}{U_{1a} - U_{2a}}$$

$$u_{ka} = u_k \frac{U_{1a} - U_{2a}}{U_{1a}}$$

$$S_T = S_n \left(1 + \frac{a_{\%} + b_{\%}}{200} + \frac{S_3}{2S_n} \right)$$

$$\frac{S_v}{S_{nv}} = \alpha_v = \frac{S}{u_{kv} \left(\sum_{i=1}^n \frac{S_{ni}}{u_{ki}} \right)}$$

$$g = g_0 + (g_m - g_0) \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right)$$

$$\Delta u = \alpha \left[u_r \cos \varphi_T + u_g \sin \varphi_T + \right. \\ \left. + 0,005 \alpha (u_g \cos \varphi_T - u_r \sin \varphi_T)^2 \right]$$

$$\Theta_{x,tA} = \Theta_{1A} \cos \omega t \sin \frac{\pi}{\tau_p} x$$

$$\Theta_{x,tB} = \Theta_{1B} \cos(\omega t - \frac{2\pi}{3}) \sin \left(\frac{\pi}{\tau_p} x - \frac{2\pi}{3} \right)$$

$$\Theta_{x,tC} = \Theta_{1C} \cos(\omega t - \frac{4\pi}{3}) \sin \left(\frac{\pi}{\tau_p} x - \frac{4\pi}{3} \right)$$

$$f_z = \frac{\sin \left(q v \frac{\alpha_{el}}{2} \right)}{q \sin \left(v \frac{\alpha_{el}}{2} \right)}$$

$$f_t = \sin \left(v \frac{y}{\tau_p} \frac{\pi}{2} \right)$$

$$\Theta_{fl} = \frac{4}{\pi} \frac{I \sqrt{2}}{2a} \frac{w}{p} f_n$$

$$\sum \Theta_{x,tABC} = \Theta_d + \Theta_i = \frac{3}{2} \Theta_1 \sin \left(\frac{\pi}{\tau_p} x - \omega t \right) + 0$$

$$\Theta(\alpha) = \int_0^\alpha A(\alpha) d\alpha$$

$$B_\delta = \frac{\mu_0}{\delta} \Theta_\delta$$

$$\Phi = B_\delta \frac{Dl}{p}$$

$$E_{v1} = \frac{\pi}{\sqrt{2}} \Phi \frac{pn}{60}$$

$$E = 4,44 \cdot f \cdot f_n \cdot w \cdot \Phi$$

$$M_r = \frac{Dp\pi l}{2} B \Theta_r \sin \delta_r = \frac{\pi}{\tau_p} V B \Theta_r \sin \delta_r = V B A_r \sin \delta_r$$

$$M_r = \frac{Dp\pi l}{2} (B \cos \beta) \Theta_s \sin \delta_s + \frac{Dp\pi l}{2} B (\Theta_s \cos \delta_s) \sin \beta$$

Razvoj funkcije u Fourierov red:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k \cos k \frac{2\pi}{T} x + \sum_{k=1}^n b_k \sin k \frac{2\pi}{T} x$$

$$a_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \cos k \frac{2\pi}{T} x$$

$$b_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \sin k \frac{2\pi}{T} x$$

Funkcija namota, rotirajući vektori, asinkroni strojevi:

$$L_{aa} = \frac{\Psi_{aa}}{i_a} = \frac{\mu_0 r_0 l}{\delta} \int_0^{2\pi} [N_a(\alpha)]^2 d\alpha$$

$$L_{ab} = \frac{\Psi_{ab}}{i_b} = \frac{\mu_0 r_0 l}{\delta} \int_0^{2\pi} N_a(\alpha) N_b(\alpha) d\alpha$$

$$N_a(\alpha) = \frac{4}{\pi} \frac{w_s}{2p} \sum_{\nu=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{f_{nsv}}{\nu} \cos[\nu p(\alpha + \alpha_{0a})]$$

$$\bar{i}_{abcs} = \frac{2}{3} (i_{as} + a i_{bs} + a^2 i_{cs}) \quad , \quad a = e^{j\frac{2\pi}{3}}$$

$$\bar{f}_{abc} = \frac{2}{3} (f_a + a f_b + a^2 f_c)$$

$$f_0 = \frac{1}{3} (f_a + f_b + f_c)$$

$$\Re(\bar{f}_{abc}) = f_a - f_0 \Rightarrow f_a = \Re(\bar{f}_{abc}) + f_0$$

$$\Re(a^2 \bar{f}_{abc}) = f_b - f_0 \Rightarrow f_b = \Re(a^2 \bar{f}_{abc}) + f_0$$

$$\Re(a \bar{f}_{abc}) = f_c - f_0 \Rightarrow f_c = \Re(a \bar{f}_{abc}) + f_0$$

$$\left. \begin{aligned} \bar{U}_{sp} &= \frac{1}{3} (\bar{U}_{as} + a \bar{U}_{bs} + a^2 \bar{U}_{cs}) \\ \bar{U}_{sn} &= \frac{1}{3} (\bar{U}_{as} + a^2 \bar{U}_{bs} + a \bar{U}_{cs}) \end{aligned} \right\}$$

$$\bar{u}_{dqs}^s = \bar{U}_{sp} e^{j\omega_s t} + \bar{U}_{sn}^* e^{-j\omega_s t}$$

$$\bar{f}_{dqx}^y = f_{dx}^y + j f_{qx}^y$$

$$\bar{f}_{dqr}^s = \bar{f}_{dqr}^r e^{j\alpha_r}$$

$$\bar{f}_{dqr}^r = \bar{f}_{dqr}^s e^{-j\alpha_r}$$

$$\bar{f}_{dqs}^s = \bar{f}_{dqs}^r e^{j\alpha}$$

$$\bar{f}_{dqs}^r = \bar{f}_{dqs}^s e^{-j\alpha}$$

$$\bar{f}_{dqr}^r = \bar{f}_{dqr}^r e^{j(\alpha - \alpha_r)}$$

$$\bar{f}_{dqr}^r = \bar{f}_{dqr}^r e^{-j(\alpha - \alpha_r)}$$

$$P_{abcs} = \frac{3}{2} P_{dqs} + 3P_{0s}$$

$$P_{abcr} = \frac{3}{2} P_{dqr} + 3P_{0r}$$

$$P_{meh} = \frac{3}{2} \omega_r L_m \Im m(\bar{i}_{dqs}^s \bar{i}_{dqr}^{s*})$$

$$M_{em} = \frac{3}{2} p L_m \Im m(\bar{i}_{dqs}^s \bar{i}_{dqr}^{s*})$$

$$M_{em} = \frac{3}{2} p (\psi_{ds}^s i_{qs}^s - \psi_{qs}^s i_{ds}^s)$$



$$M_{em(pu)} = \left| \bar{I}'_{rp(pu)} \right|^2 \frac{R'_{r(pu)}}{\omega_{s(pu)} s}$$

$$M_{em} = \frac{3}{2} p \frac{L_{sr}}{L_r} \left| \bar{\Psi}_r \bar{I}_{sM} \right|$$

$$M_{em} = \frac{3}{2} p \frac{L_{sr}^2}{L_r} \left| \bar{I}_{s\psi} \right| \left| \bar{I}_{sM} \right|$$

$$s\omega_s = \frac{R_r}{L_r} \frac{\left| \bar{I}_{sM} \right|}{\left| \bar{I}_{s\psi} \right|}$$

$$\bar{\Psi}_r = L_{sr} \bar{I}_{s\psi}$$



Sinkroni strojevi s trajnim magnetima:

$$u_{ds}^r = R_s i_{ds}^r + \frac{d\psi_{ds}^r}{dt} - \omega_r \psi_{qs}^r$$

$$u_{qs}^r = R_s i_{qs}^r + \frac{d\psi_{qs}^r}{dt} + \omega_r \psi_{ds}^r$$

$$U_{ds}^r = R_s I_{ds}^r - X_q I_{qs}^r$$

$$U_{qs}^r = R_s I_{qs}^r + X_d I_{ds}^r + E_0$$

$$E_0 = \omega_s \Psi_{md}$$

$$M_{em} = \frac{3}{2} \frac{p}{\omega_s} \left[E_0 I_{qs}^r + (X_d - X_q) I_{ds}^r I_{qs}^r \right]$$


$$M_{em} = \frac{3}{2} \frac{p}{\omega_s} \left[E_0 I_s \cos \gamma + \frac{1}{2} (X_d - X_q) I_s^2 \sin(2\gamma) \right]$$

$$I_s = \sqrt{(I_{ds}^r)^2 + (I_{qs}^r)^2}$$


$$\frac{\left(I_{ds}^r + \frac{\Psi_{md}}{L_d} \right)^2}{\left(\frac{U_{s\max}}{L_d \omega_s} \right)^2} + \frac{(I_{qs}^r)^2}{\left(\frac{U_{s\max}}{L_q \omega_s} \right)^2} = 1$$

$$M_{em} = \Psi_{md} I_{qs} + (L_d - L_q) I_{ds} I_{qs}, \text{ pu}$$

6. $y = 0$ za $0 \leq x < \alpha$ i za $\pi - \alpha < x \leq \pi + \alpha$ i $2\pi - \alpha < x \leq 2\pi$
 $y = a$ za $\alpha < x < \pi - \alpha$; $y = -a$ za $\pi + \alpha < x \leq 2\pi - \alpha$




7. $y = \frac{ax}{\alpha}$ za $-a \leq x \leq a$
 $y = a$ za $\alpha \leq x \leq \pi - \alpha$,
 $y = \frac{a(\pi - x)}{\alpha}$ za $\pi - \alpha \leq x \leq \pi + \alpha$,
 $y = -a$ za $\pi + \alpha \leq x \leq 2\pi - \alpha$




Posebno vrijedi za $\alpha = \frac{\pi}{3}$:

$$y = \frac{6\sqrt{3}a}{\pi^2} \left(\sin x - \frac{1}{5^2} \sin 5x + \frac{1}{7^2} \sin 7x - \frac{1}{11^2} \sin 11x + \dots \right)$$

8. $y = x^2$ za $-\pi \leq x \leq \pi$




9. $y = x(\pi - x)$ za $0 \leq x \leq \pi$



10. $y = x(\pi - x)$ za $0 \leq x \leq \pi$

$$y = (\pi - x)(2\pi - x) \text{ za } \pi \leq x \leq 2\pi$$



Sustav jediničnih vrijednosti primijenjen na asinkroni stroj

Prikaz varijabli asinkronog stroja u jediničnim (per-unit) vrijednostima olakšava usporedbu strojeva različitih snaga te daje bolji uvid u relativne veličine njihovih parametara. Najčešće korišteni sustav jediničnih vrijednosti je baziran na nazivnoj snazi na osovini stroja. Osnovne bazne vrijednosti su onda:

Bazni napon: $U_B = \sqrt{2}U_{fn}$ – vršna vrijednost nazivnog faznog napona

Bazna snaga: $P_B = P_n$ – nazivna mehanička snaga na osovini motora

Bazna električna kutna brzina: $\omega_B = \omega_s = 2\pi f_n$ – nazivna električna kutna brzina.

Iz osnovnih vrijednosti slijede izvedene bazne vrijednosti:

Bazna struja: $I_B = \frac{2}{3} \frac{P_B}{U_B} = \frac{\sqrt{2}}{3} \frac{P_n}{U_{fn}}$

Bazni induktivitet: $L_B = \frac{Z_B}{\omega_B}$

Bazna impedancija: $Z_B = \frac{U_B}{I_B} = \frac{3U_{fn}^2}{P_n}$

Bazna mehanička kutna brzina: $\omega_{mB} = \frac{\omega_B}{p}$ (p – broj pari polova)

Bazni moment: $M_B = \frac{P_B}{\omega_{mB}} = p \frac{P_n}{\omega_s}$