


Синтез систем управления

<<Электрический привод>>


Патрашевский Александр

Основные методы синтеза

- Метод научного тыка
- Настройка на оптимумы



Идея



$$G_{ol}(s) = G_c(s) \cdot G_{sys}(s) \cdot G_s(s) \quad \longrightarrow \quad G_c(s) = \frac{G_{ol}(s)}{G_{sys}(s) \cdot G_s(s)}$$


Линейный оптимум

$$G_{ol}(s) = \frac{1}{T_{\mu}s}$$

$$G_{cl}(s) = \frac{1}{T_{\mu}s + 1}$$

$$\delta_{max} = 0 \%$$

$$t_{tp} = 3T_{\mu}$$




Технический оптимум

$$G_{ol}(s) = \frac{1}{2T_{\mu}s(T_{\mu}s + 1)}$$

$$G_{cl}(s) = \frac{1}{2T_{\mu}^2s^2 + 2T_{\mu}s + 1}$$

$$\delta_{max} = 4.3 \%$$

$$t_{tp} = 4.1T_{\mu}$$




Биномиальный оптимум

$$G_{ol}(s) = \frac{1}{3T_{\mu}s(T_{\mu}s + 1)}$$

$$G_{cl}(s) = \frac{1}{3T_{\mu}^2s^2 + 3T_{\mu}s + 1}$$

$$\delta_{max} = 0.43 \%$$

$$t_{tp} = 6.6T_{\mu}$$




Симметричный оптимум

$$G_{ol}(s) = \frac{4T_{\mu}s + 1}{8T_{\mu}^2s^2(T_{\mu}s + 1)}$$

$$G_{cl}(s) = \frac{4T_{\mu}s + 1}{8T_{\mu}^3s^3 + 8T_{\mu}^2s^2 + 4T_{\mu}s + 1}$$

$$\delta_{max} = 43 \%$$

$$t_{tp} = 14.7T_{\mu}$$



Пример настройки регулятора

$$\begin{cases} L \frac{di}{dt} = u - Ri - C_e \omega \\ J \frac{d\omega}{dt} = C_m i \end{cases} \xrightarrow{\text{blue}} \begin{cases} W_e(s) = \frac{1/R}{\left(\frac{L}{R}\right)s + 1} \\ W_m(s) = \frac{C_m}{Js} \end{cases} \xrightarrow{\text{blue}} \begin{cases} W_{ob}(s) = \frac{C_e}{JRC_e s^2 + JRs + C_m C_e} \\ W_{ob}(s) = \frac{1/C_e}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)} \end{cases}$$

$$\begin{cases} W_{ol}(s) = \frac{1}{2T_\mu s(T_\mu s + 1)} \\ T_2 \gg T_1 \end{cases} \xrightarrow{\text{red}} W_{reg}(s) = \frac{W_{ol}(s)}{W_{ob}(s)} = \frac{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}{2T_\mu s(T_\mu s + 1) \left(\frac{1}{C_m}\right)} = \frac{C_e T_2 s + C_e}{2T_1 s}$$

T_2 - большая компенсируемая постоянная времени $\rightarrow T_\mu = T_1$


Пример настройки регулятора

$$W_{ob}(s) = \frac{C_e}{JRC_e s^2 + JRs + C_m C_e}$$

$$W_{reg}(s) = \frac{C_e T_2 s + C_e}{2T_1 s}$$

$$\delta_{max} = 4.3 \%$$

$$t_{tp} = 4.1 T_\mu$$



Пример настройки регулятора

$$\begin{cases} L \frac{di}{dt} = u - Ri - C_e \omega \\ J \frac{d\omega}{dt} = C_m i \end{cases} \quad \rightarrow \quad W_e(s) = W_{ob}(s) = \frac{1/R}{T_e s + 1}$$

$$\begin{cases} W_{ol}(s) = \frac{1}{T_\mu s} \\ T_e \text{ — слишком медленно} \rightarrow T_\mu \ll T_e \end{cases} \quad \rightarrow \quad W_{reg}(s) = \frac{W_{ol}(s)}{W_{ob}(s)} = \frac{T_e s + 1}{\frac{1}{R} T_\mu s}$$


Пример настройки регулятора

$$W_{ob}(s) = \frac{1/R}{T_e s + 1}$$

$$W_{reg}(s) = \frac{W_{ol}(s)}{W_{ob}(s)} = \frac{T_e s + 1}{\frac{1}{R} T_\mu s}$$

$$\delta_{max} = 0 \%$$

$$t_{tp} = 3T_\mu$$



Спасибо за внимание!